# <<冲压与塑料成型设备>>

#### 图书基本信息

书名:<<冲压与塑料成型设备>>

13位ISBN编号:9787030161185

10位ISBN编号:7030161181

出版时间:2005-8

出版时间:科学出版社

作者:程燕军

页数:220

字数:327000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

## <<冲压与塑料成型设备>>

#### 前言

本书是以高职高专人才培养的要求为指导思想,根据模具技术发展对工程技术应用型人才的实际要求,在总结近几年模具设计与制造专业的教学改革经验的基础上编写的。

本书集冲压和塑料成型设备于一体,主要包括常用的有代表性的机械设备,兼顾部分先进的成型设备,重点介绍设备的工作原理、结构、特性、选用等内容。

编写力求做到通俗易懂、图文并茂,每章后附有习题,便于教学与自学。

全书共6章,第1章主要介绍了冲压与塑料成型的地位及发展概况,第2章主要介绍了曲柄压力机、离合和制动器、机身、传动系统、压力机的选择与使用,第3章主要介绍了拉深压力机、板料多工位压力机、螺旋压力机、精冲压力机、高速压力机、数控步冲压力机和数控液压折弯机,第4章主要介绍了液压机的工作原理、特点、分类与应用以及双动拉深液压机、冲压液压机、液压板料折弯机和塑料制品液压机,第5章主要介绍了塑料挤出机的特点、结构、控制、挤出成型辅机以及部分挤出机的简介,第6章主要介绍了塑料注射成型机的分类、规格、工作过程、技术参数、结构、使用与维护以及部分塑料成型机的简介。

# <<冲压与塑料成型设备>>

#### 内容概要

本书共6章,主要论述曲柄压力机和其他压力机、液压机、塑料挤出机、塑料注射机的工作原理、结构、特点及应用,对数控冲压与塑料成型设备进行了较具体的叙述,同时对设备液压和电器控制系统,设备与模具的关系,设备的正确选用、维护和使用作了重点介绍。 为突出实用性,《冲压与塑料成型设备》提供了大量的技术数据和插图。

本书可作为高职高专学校的教材,也可供从事模具设计及冲压和塑压工艺的工程科技人员参考。

# <<冲压与塑料成型设备>>

#### 书籍目录

#### 第1章 概述

- 1.1 冲压与塑料成型在工业生产中的地位
- 1.2 主要冲压和塑料成型机械及其发展概况
- 1.3 学习方法和要求

#### 第2章 曲柄压力机

- 2.1 曲柄压力机概述
- 2.1.1 曲柄压力机的用途、构成、工作原理及类型
- 2.1.2 曲柄压力机的主要技术参数
- 2.1.3 曲柄压力机的型号
- 2.2 曲柄滑块机构
- 2.2.1 曲柄形式
- 2.2.2 曲柄滑块机构的工作原理
- 2.2.3 连杆结构及装模高度调节机构
- 2.2.4 滑块与导轨结构
- 2.3 离合器和制动器
- 2.3.1 刚性离合器
- 2.3.2 摩擦离合器一制动器
- 2.3.3 带式制动器
- 2.4 机身
- 2.4.1 机身的结构形式
- 2.4.2 机身变形对冲压工艺的影响
- 2.5 传动系统
- 2.5.1 传动系统的布置方式
- 2.5.2 离合器与制动器的安装位置
- 2.6 辅助装置
- 2.6.1 过载保护装置
- 2.6.2 拉深垫
- 2.6.3 滑块平衡装置
- 2.6.4 顶料装置
- 2.6.5 移动工作台
- 2.6.6 气路系统
- 2.6.7 润滑系统
- 2.7 压力机的选择与使用
- 2.7.1 压力机的选择
- 2.7.2 压力机的正确使用与维护
- 2.7.3 压力机常见故障及排除方法
- 思考与练习

#### 第3章 其他冲压设备

- 3.1 拉深压力机
- 3.1.1 拉深压力机的用途及特点
- 3.1.2 拉深压力机的类型和主要技术参数
- 3.1.3 双动拉深压力机结构简介
- 3.2 板料多工位压力机
- 3.2.1 板料多工位压力机的用途及特点
- 3.2.2 板料多工位压力机的类型和主要技术参数

# <<冲压与塑料成型设备>>

- 3.2.3 多工位压力机结构简介
- 3.3 螺旋压力机
- 3.3.1 螺旋压力机的工作原理和分类
- 3.3.2 摩擦压力机
- 3.3.3 液压螺旋压力机
- 3.3.4 电动螺旋压力机
- 3.3.5 螺旋压力机的工艺特性
- 3.3.6 离合器式螺旋压力机
- 3.4 精冲压力机
- 3.4.1 精冲工艺对压力机的要求
- 3.4.2 精冲压力机的类型和结构示例
- 3.4.3 精冲压力机的辅助装置
- 3.5 高速压力机
- 3.5.1 高速自动压力机的用途及特点
- 3.5.2 高速自动压力机的类型及主要技术参数
- 3.5.3 高速自动压力机结构简介
- 3.6 数控步冲压力机
- 3.6.1 数控步冲压力机的用途及特点
- 3.6.2 数控步冲压力机的类型及主要技术参数
- 3.6.3 数控步冲压力机结构
- 3.7 数控液压折弯机
- 3.7.1 滑块的垂直往复运动
- 3.7.2 后挡料机构的移动

思考与练习

#### 第4章 液压机

- 4.1 概述
- 4.1.1 液压机工作原理
- 4.1.2 液压机的特点与应用
- 4.1.3 液压机的分类
- 4.1.4 液压机的技术参数及型号
- 4.2 液压机的结构
- 4.2.1 本体部分
- 4.2.2 动力部分——液压泵
- 4.2.3 操纵及液压系统
- 4.3 双动拉深液压机
- 4.4 冲压液压机
- 4.5 液压板料折弯机
- 4.6 塑料制品液压机
- 4.6.1 概述
- 4.6.2 塑料制品液压机的本体结构
- 4.6.3 塑料制品液压机的液压传动系统

思考与练习

#### 第5章 塑料挤出机

- 5.1 概述
- 5.1.1 挤出成型的特点
- 5.1.2 挤出机的工作原理及组成
- 5.1.3 挤出机的分类

# <<冲压与塑料成型设备>>

- 5.1.4 单螺杆挤出机的技术参数与型号
- 5.2 挤出机的结构
- 5.2.1 螺杆
- 5.2.2 料筒
- 5.2.3 分流板和讨滤网
- 5.2.4 加料装置
- 5.2.5 加热冷却系统
- 5.3 挤出机的控制
- 5.3.1 温度的测量与控制
- 5.3.2 物料压力的测量与控制
- 5.3.3 转速的控制
- 5.3.4 过载保护和其他安全防护
- 5.4 挤出成型辅机
- 5.4.1 吹塑薄膜辅机
- 5.4.2 挤管辅机
- 5.5 其他类型的挤出机简介
- 5.5.1 排气式挤出机
- 5.5.2 双螺杆挤出机
- 5.5.3 大型挤出机
- 5.5.4 高速挤出机
- 5.5.5 立式挤出机
- 思考与练习

#### 第6章 塑料注射成型机

- 6.1 注射成型机的分类及规格表示法
- 6.1.1 注射成型机的组成
- 6.1.2 注射成型机的分类
- 6.1.3 注射成型机型号规格的表示法
- 6.2 注射成型机的工作过程
- 6.3 注射成型机的技术参数
- 6.3.1 注射量
- 6.3.2 注射压力
- 6.3.3 注射速度、注射速率与注射时间
- 6.3.4 塑化能力
- 6.3.5 锁模力
- 6.3.6 合模装置的基本尺寸
- 6.3.7 开合模速度
- 6.4 注射成型机的结构
- 6.4.1 注射装置
- 6.4.2 合模装置
- 6.4.3 液压传动系统
- 6.5 塑料注射机的使用与维护
- 6.5.1 注射机的使用
- 6.5.2 注射机的维护
- 6.6 其他塑料注射成型机简介
- 6.6.1 全自动螺杆式塑料注射成型机
- 6.6.2 热固性塑料注射机
- 6.6.3 排气式注射机

# <<冲压与塑料成型设备>>

6.6.4 低发泡注射机

6.6.5 双色(或多色)注射机

6.6.6 反应塑料注射机

6.6.7 精密塑料注射机

思考与练习

#### 附录

附录A我国生产的部分通用压力机的技术参数 附录B曲柄压力机的常见故障及排除方法 附录C其他冲压设备技术参数

附录D国产液压机的型号及主要技术参数

附录E国产挤出机的技术参数

附录F注射成型机的技术参数

主要参考文献

# <<冲压与塑料成型设备>>

#### 章节摘录

2.2.3连杆结构及装模高度调节机构 连杆是曲柄滑块机构中的重要构件,连杆将曲柄和滑块连接在一起,并通过其运动将曲柄的旋转运动转变为滑块的直线往复运动,在这个过程中,连杆相对于曲柄转动而相对于滑块摆动。

因此,连杆和曲柄及滑块都必须是铰接。

为适应不同闭合高度模具的安装,一般压力机都通过连杆长度的调节或连杆与滑块的连接件的调节,实现滑块位置的上下调整,以达到调节装模高度的目的。

调节方式分为手动调节和机动调节两种。

手动调节适用于小型压力机 , 大、中型压力机则采用机动调节。

以下介绍几种连杆结构形式及装模高度的调节方法。

1.球头式连杆 如图2.12所示,连杆不是一个整体,而是由连杆体7和调节螺杆6所组成。 调节螺杆下部的球头与滑块2连接,连杆体上部的轴瓦与曲轴9连接。

用扳手转动调节螺杆,即可调节连杆长度。

为了防止装模高度在冲压过程中因松动而改变,设有锁紧装置,它由锁紧块11及锁紧螺钉10组成(也 有在螺杆上加防松螺母的)。

调节时先旋转锁紧螺钉,使锁紧块松开,再将连杆调至需要的长度,然后,拧紧锁紧螺钉,使锁紧块 压紧调节螺杆,以防松动。

如图2.17所示也是球头连杆,与前者不同的是,它的装模高度采用机动调节。

在调节螺杆的球头侧面有两个销,拨块5上的两个叉口插在销上。

当电动机2驱动蜗杆1、蜗轮4旋转时,蜗轮便带动拨块旋转,拨块则通过两个销带动调节螺杆转动,即可调节装模高度。

球头式连杆结构较紧凑,压力机高度可以降低,但连杆的调节螺杆容易弯曲,且球头加工也较困难。

# <<冲压与塑料成型设备>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com