

<<进口轿车电喷发动机精选故障 >

图书基本信息

书名：<<进口轿车电喷发动机精选故障排除实例>>

13位ISBN编号：9787114048289

10位ISBN编号：7114048289

出版时间：2003-1

出版时间：人民交通出版社

作者：张新财

页数：256

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<进口轿车电喷发动机精选故障 >

内容概要

《进口轿车电喷发动机精选故障排除实例》共分四章，内容包括日本生产车型、韩国产车型、美国产车型、及德国产车型的进口轿车电喷发动机故障诊断与排除实例。

《进口轿车电喷发动机精选故障排除实例》从实用角度出发，内容丰富，涉及车型广泛。每个实例均有一定代表性，图文并茂，通俗易懂，具有较强的可操作性。适合广大汽车维修人员、技术检测人员使用，也可作为大、中专院校及培训班的教学参考书。

<<进口轿车电喷发动机精选故障 >

书籍目录

第一章 日本产车型一、丰田1、花冠轿车在行驶中发动机有时易熄火2、大霸王汽车动力不足，有时只能加速到50km/h3、大霸王汽车高速行驶有时加速无力，但怠速运转正常4、大霸王汽车发动机能起动，但起动后又慢慢熄火5、皇冠轿车发动机不能起动6、凌志ES300轿车发动机怠速不稳，加速时放炮并有异响7、凌志LS400轿车发动机起动困难8、凌志LS400轿车在雨天及漫水路面行驶后发动机工作不稳定，有时自行熄火9、大霸王汽车发动机起动困难，有时还不能起动10、凌志LS400轿车排气管冒黑烟，燃油消耗量过大，发动机在转速低时抖动11、佳美2.2L轿车发动机怠速不稳12、佳美轿车发动机较难起动，起动后怠速不稳13、皇冠3.0轿车发动机加速无力，行驶无力14、皇冠3.0轿车发动机怠速不稳15、皇冠2.8轿车发动机动力不足，行驶无力16、凌志LS400轿车发动机转速不稳，车辆行驶无力17、凌志ES300轿车发动机起动后怠速转速过高18、佳美轿车行驶中每踏一次加速踏板，车身就闯动19、皇冠3.0轿车发动机起动正常，但怠速运转时抖动，易熄火，急加速不良20、凌志LS400轿车发动机运转时抖动，行驶时易熄火，加速无力21、发动机怠速不稳，行驶时加速不良22、大霸王汽车长途行驶中发动机加速不良23、大霸王汽车发动机经常自动熄火24、大霸王汽车发动机加不上速，运转不稳定25、凌志LS400轿车发动机冷起动困难，热车后正常26、凌志LS400轿车发动机冷车起动困难，怠速时抖动严重27、大霸王汽车冷车起动正常，热车则起动困难，停车一段时间内，更难起动28、皇冠3.0轿车发动机怠速运转时抖动，开空调时易熄火29、发动机行驶中自行熄火30、大霸王汽车发动机无法发动31、佳美轿车不能起动32、皇冠3.0轿车发动机不能起动33、皇冠3.0轿车发动机怠速运转不稳，加速无力34、大霸王汽车上坡时发动机熄火35、凌志LS400轿车怠速不稳，加速不畅，故障灯闪亮36、凌志LS400轿车发动机运转时严重抖动，有时熄火故障灯亮37、佳美轿车发动机怠速易熄火，节气门发卡，热车熄火后起动困难38、凌志LS400轿车发动机怠速不良，行驶时发动机加速无力39、凌志LS400轿车发动机怠速不稳，排气管冒黑烟，故障灯亮.....第二章 韩国产车型第三章 美国产车型第四章 德国产车型

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>