

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

图书基本信息

书名：<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

13位ISBN编号：9787115132253

10位ISBN编号：7115132259

出版时间：2005-5

出版时间：人民邮电出版社

作者：吴文琳

页数：264

字数：424000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

内容概要

本书共分四章，内容包括2000年及2000年以后生产的国产汽车发动机电控系统、底盘电控系统、空调系统、车身电控系统应急维修实例。

本书图文并茂，涉及车型广泛，实用性强。

书中实例均具有一定代表性，适合广大汽车驾驶员，汽车修理工和汽车技术管理人员使用，也可作为大、中专院校及培训班的教学参考书。

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

书籍目录

第一章 发动机电控系统 1一、燃油供给系统 11. 现代索纳塔2.0L轿车怠速不稳 12. 现代索纳塔2.7L轿车怠速抖动, 使用空调时, 发动机抖动更严重, 并且排气管有“突突”声 13. 马自达M6轿车冷车怠速抖动 24. 捷达轿车行驶中熄火后启动不着车 25. 捷达1.9L柴油车加速偶尔无反应 36. 捷达1.9L柴油车行驶中突然熄火后无法启动 37. 奥迪A6 1.8L轿车发动机尾气有异味, 并且轻微冒黑烟 48. 中华轿车行驶中加速无力, 怠速时有时还会熄火 59. 帕萨特B5轿车着车时, 燃油箱内发出“吱吱”异响声 510. 帕萨特B5 1.8L GSi轿车怠速不稳、抖动及加速不良 511. 帕萨特B5 1.8T轿车偶尔启动困难及自动熄火 612. 帕萨特B5 1.8T轿车发动机无法启动 613. 通用别克新世纪轿车缓加油时发动机工作正常, 急加速时发动机回火, 故障灯点亮 714. 别克新世纪3.0L轿车行驶中发动机故障灯偶尔闪亮, 怠速时抖动且加速不良 715. 东风雪铁龙爱丽舍轿车在山区运行时, 颠簸后熄火且不能启动 816. 东风雪铁龙爱丽舍轿车发动机加速时抖动, 甚至熄火, 并且发动机故障指示灯亮 817. 东风雪铁龙爱丽舍SX轿车发动机加速不畅 1018. 东风赛纳轿车早晨启动困难, 怠速游车易熄火, 加速迟滞 1019. 富康988轿车怠速时抖动, 急加速不良 1120. 富康1.4iRC双燃料轿车工作正常, 当转换油气开关后, 发动机无法工作 1121. 富康1.4L轿车急加速时发动机反应迟钝, 加速滞后 1522. 本田雅阁2.3L轿车启动后发动机机舱内有“咕咕”异响声 1523. 东南富利卡汽车发动机怠速不稳 1624. 长丰猎豹越野车怠速不稳, 加速发抖 1725. 奇瑞轿车在加速时, 发动机转速有时不能相应提高, 反而运转不畅, 甚至熄火 1826. 郑州日产SUV多用途车, 怠速发抖, 加速不畅 2027. 长城汽车发动机难启动, 但启动后工作正常 2028. 长安之星SC6371A汽车发动机无法启动 2029. 长安之星SC6371A汽车发动机怠速正常, 踩下离合器踏板后, 怠速不稳, 挂挡起步时发动机熄火 2130. 五菱轻型客车行驶中发动机突然熄火后, 有时不能启动 2131. 赛欧轿车发动机易熄火, 并且加速性能不稳 2332. 长安之星微型车发动机怠速过高, 排气管冒黑烟, 并有“突突”声, 加速易熄火 23二、空气供给系统 241. 现代索纳塔2.0L轿车, 行驶中挂空挡滑行或踩制动时, 发动机极容易熄火 242. 现代索纳塔2.0L轿车, 怠速时故障灯亮 253. 现代索纳塔2.0L轿车发动机怠速抖动严重 254. 红旗CA7180AE型轿车发动机清洗节气门体后, 经常出现怠速转速居高不下 255. 捷达GiX轿车有时加速发冲, 发动机抖动, 加速不良 266. 宝来1.6L轿车发动机研磨气门后, 出现加速无力 277. 宝来轿车发动机怠速抖动严重 288. 宝来1.8L轿车只能怠速行驶, 加速无效, 并且仪表板上的EPC灯常亮 289. 中华轿车发动机大修后, 怠速不稳且经常性熄火 2910. 金杯轻型客车发动机大修后, 怠速时间歇性高速游车 2911. 金杯客车发动机在热机状态下间歇性冒黑烟, 且动力下降, 无法行驶 3012. 别克轿车怠速时严重抖动, 急加速时进气管回火, 行驶时动力不足, 加速不良 3213. 别克轿车行驶中指示灯常亮不熄 3314. 别克新世纪轿车故障灯常亮, 加速无力 3315. 桑塔纳时代超人轿车, 雨天无法启动着车, 每次着车3s后便自行熄火 3416. 桑塔纳2000GSi轿车怠速不稳, 加速冒黑烟 3417. 桑塔纳2000GSi轿车发动机动力不足, 最高车速达不到100km/h, 加速不畅 3518. 帕萨特B5 1.8T轿车因事故修理后, 出现发动机怠速抖动 3519. 帕萨特B5 1.8T轿车发动机怠速抖动 3620. 帕萨特B5 1.8L轿车更换正时齿形带后, 动力不足 3721. 帕萨特B5 1.8L轿车发动机急加速时回火, 踩制动时经常熄火 3822. 波罗轿车仪表板上的EPC(电子节气门)灯时亮时灭 3923. 风神蓝鸟轿车在踩下离合器踏板或转弯踩制动时, 发动机易熄火 3924. 风神蓝鸟轿车行驶中每次踩离合器, 发动机都会出现熄火 4025. 雪铁龙爱丽舍轿车怠速过高, 高达1200r/min 4026. 雪铁龙爱丽舍轿车高速发抖, 一松加速踏板发动机就熄火 4027. 雪铁龙爱丽舍轿车踩下加速板时, 发动机不能及时加速 4128. 雪铁龙爱丽舍轿车发动机排气管冒黑烟 4229. 东风赛纳轿车更换蓄电池和火花塞后, 怠速游车 4330. 本田雅阁2.3L轿车加速发闷, 发动机提速慢 4331. 本田雅阁2.0L轿车发动机故障灯亮 4432. 海南马自达323轿车发动机怠速忽高忽低 4533. 东南富利卡越野汽车冷车怠速时易熄火 4634. 东南富利卡越野车启动困难, 启动后怠速不稳, 低速行驶时车辆前后窜动且加速不良 4635. 东南得利卡汽车发动机怠速运转抖动和加速不畅 4736. 秦川福莱尔轿车无论冷车热车发动机怠速不稳, 发动机抖喘 4737. 秦川福莱尔汽车发动机启动困难, 怠速运转时易熄火, 行驶时发动机无力 4838. 长安奥拓都市贝贝轿车行驶中自行熄火后, 再也无法启动 4939. 长安之星SC6350C微型车发动机启动后无高怠速, 起步易熄火, 行驶中收油门偶尔熄火 4940. 哈飞松花江微型车怠速正常, 踩加速踏板加油至中度时, 发动机转速忽高忽低 5041. 哈飞民意微型客车465Q-1A型发动机更换发电机皮带后, 出

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

现加速不畅 5142. 昌河CH6321Ei汽车发动机不易启动 52三、排放系统 521. 奥迪A6 1.8T轿车突然出现排气管冒黑烟 522. 捷达新2V发动机(ATK)发抖, 尾气排放严重超标 533. 宝来1.6L轿车冷车加速时发动机“放炮”, 有时抖动严重 544. 金杯SY6480汽车发动机一启动就熄火 555. 桑塔纳99新秀1.6L轿车行驶中突然熄火后, 重新启动后动力明显不足 556. 帕萨特B5 1.8T轿车有负荷时加速无力, 最高车速只能达到110km/h 567. 帕萨特B5 1.8T轿车尾气不合格 568. 别克轿车发动机怠速抖动, 急加速反应迟钝, 排气管有“突突”声, 中速正常 579. 别克GLX轿车行驶中停车时, 发动机抖动, 有时熄火 5810. 新款别克轿车动力不足, 加速迟滞 5811. 富康988环保型轿车发动机动力下降, 温度高 5912. 风神蓝鸟轿车发动机大修后, 热车启动困难, 怠速工作不良 6013. 雪铁龙爱丽舍轿车启动困难, 启动后发动机严重抖动, 排气管过热、发红 6014. 长丰猎豹越野汽车洗车后发动机不着车 6115. 五菱轻型客车发动机不提速, 故障灯亮 62四、电子控制系统 621. 奥迪A6 1.8T轿车行驶中出现间歇性的怠速抖动, 踩加速踏板时发动机转速无法提升 622. 红旗世纪星轿车冷车启动困难, 热车启动正常 633. 红旗世纪星轿车因事故修车后, 发动机怠速高达1700r/min 644. 金杯轻型客车发动机有时能正常启动, 有时无法启动 645. 金杯轻型客车4G64发动机无法启动 656. 金杯汽车发动机无高压火且无法喷油, 发动机无法启动 657. 金杯轻型客车突然加速不畅, 急加速时发动机抖动, 转速略有下降 668. 金杯海狮6480ABE轻型客车开空调时, 发动机怠速抖动, 挂挡就熄火 679. 金杯SY6480AB-EH轻型客车发动机无法启动 6710. 赛欧轿车启动后, 发动机故障警告灯不熄灭 6811. 赛欧轿车一挂挡行驶, 发动机就熄火 6812. 南京派力奥轿车启动后发动机抖动严重 7013. 波罗1.6L轿车行驶中突然出现踩加速踏板时转速无法提升, 维持在1000r/min左右, 动力不足 7214. 帕萨特B5轿车冷车启动正常, 热车有时无法启动 7315. 桑塔纳2000 GSi轿车停车一段时间后, 发动机无法启动 7316. 桑塔纳2000轿车发动机怠速过高, 开空调时转速下降至900r/min 7417. 桑塔纳2000GSi轿车发动机动力不足, 冷启动困难, 特别在冬天, 启动非常困难, 热车时启动良好 7518. 桑塔纳2000GLi轿车发动机无力, 怠速不稳, 有时会自动熄火, 油耗增加 7519. 神龙富康988轿车熄火后不能启动 7620. 风神蓝鸟轿车怠速不稳, 行驶中松开加速踏板时, 发动机有时会熄火 7621. 富康ES轿车行驶中出现挂空挡时, 发动机怠速不稳, 易熄火 7722. 东风雪铁龙毕加索1.6L轿车不能正常启动 7823. 东风雪铁龙赛纳(XSARA)轿车动力性差, 加速迟滞 7824. 东风日产阳光轿车维护后出现怠速较低, 紧急制动时发动机会自动熄火 7925. 东南富利卡汽车发动机不易启动, 加速慢, 排气管放炮 8026. 东南得利卡轻型客车行驶中发动机突然熄火后, 再也不能启动 8027. 山东黑豹SM1021皮卡启动困难, 启动后运行正常 8228. 长安之星汽车更换蓄电池易熔线后, 发动机无法启动 83五、电子点火系统 831. 广州本田雅阁(2.3L)轿车发动机不能启动 832. 宝来1.8T轿车发动机怠速时抖动, 加速时动力不足, 在大负荷时故障尤为明显 843. 宝来轿车行驶中发动机突然熄火后无法启动 854. 奥迪200V6轿车行驶中熄火后, 发动机再也无法启动 865. 马自达M6轿车中高速时发闯 866. 捷达王轿车排气管冒黑烟 877. 金杯SY6480AIB-E轻型客车发动机无规律熄火 888. 中华轿车4G63发动机更换正时齿形带后, 发动不着车 899. 帕萨特B5 1.8T轿车更换正时齿形带后, 发动机无法启动 9010. 帕萨特B5型轿车发动机启动后工作正常, 但过一段时间便自行熄火, 等数分钟后又能顺利启动, 当发动机温度升高后又自行熄火, 如此反复, 汽车无法行驶 9011. 桑塔纳2000GLi轿车起步或爬坡时车身抖动, 类似拖挡, 高速时运行基本正常 9112. 桑塔纳2000GSi轿车因事故修理后, 车速上不去, 只能达100km/h左右 9213. 桑塔纳2000轿车冷车启动难, 加速无力, 抖动严重 9214. 东南得利卡汽车发动机经常突然熄火, 熄火后有时能马上启动, 有时则需要发动很久才能启动 9315. 风神蓝鸟轿车行驶中突然熄火 9416. 风神蓝鸟EQ7200II轿车水温高, 发动机无法熄火 9417. 东风风行商务车偶尔在低速行驶或等红灯时易熄火, 但熄火后过几分钟又能启动 9518. 雪铁龙毕加索轿车点火开关无法拧动也拔不出来 9619. 东南富利卡轻型客车发动机不能正常启动 96第二章 底盘电控系统 98一、自动变速器 981. 捷达王5V轿车换挡点过迟, 且没有超速挡 982. 宝来轿车自动变速器只能在1挡和2挡之间变化, 不能升入3挡 993. 奥迪A6 1.8T轿车将变速器杆从N挡位挂入D挡位起步发冲, 从P挡挂入R挡位时正常 994. 大切诺基汽车换挡冲击大, 发动机故障灯亮 1005. 通用别克GLX轿车, 变速器在换挡时有明显的闯车现象, 换挡冲击严重且油耗偏高 1026. 赛欧轿车从P挡直接挂入R挡, 则无R挡 1037. 赛欧轿车发动机动力下降 1048. 别克凯越(1.8)轿车自动变速器故障灯闪烁, 换挡冲击 1059. 帕萨特B5轿车怠速正常, 但只要一挂挡, 发动机马上熄火 10710. 帕萨特B5轿车自动变速器换挡时冲击 10711. 帕萨特B5轿车变速器油底壳被撞坏修复后车辆

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

不能行驶 10812. 帕萨特B5 GSi轿车自动变速器工作不平稳 11013. 雪铁龙爱丽舍SX轿车自动变速器故障灯交替闪烁 11114. 雪铁龙爱丽舍SX-1轿车自动变速器故障灯常亮 11115. 本田雅阁3.0轿车自动变速器挡位指示灯“D4”闪烁,由P、N挡挂入所有挡时冲击明显,行车时跳挡不大正常 11216. 本田雅阁轿车自动变速器无倒挡,并且无故障码显示 112二、防抱死制动系统(ABS) 1141. 捷达Gix新内饰轿车行驶中ABS警告灯有时自行闪亮,且在行驶中按下A/C开关或内循环开关,则ABS灯立即报警 1142. 奥迪200轿车更换前制动片及前轮轴承后,出现制动踏板顶脚 1143. 奥迪A6 2.4L轿车行驶中ABS故障指示灯常亮,并且制动不良 1154. 别克轿车换胎后,行驶中ABS故障灯闪亮 1165. 通用别克汽车ANTI LOCK指示灯开始偶尔亮,最后常亮不熄 1166. 别克GLX商务车仪表盘上的ABS灯亮,ABS系统不工作,紧急制动时没有弹脚的感觉 1177. 桑塔纳世纪新秀轿车行驶中ABS指示灯常亮 1188. 桑塔纳时代超人轿车正常行驶时ABS故障指示灯不熄灭,紧急制动时车轮全部被抱死 1189. 帕萨特B5 1.8T轿车轻踩制动踏板时,偶尔弹脚 11910. 奇瑞SQR7160轿车行驶正常,减速制动时,制动踏板往上反弹,并伴有异响 11911. 奇瑞轿车行驶中ABS指示灯间歇点亮,同时里程表和转速表指针也停止不动 12112. 日产帕拉丁汽车行驶中ABS警告灯亮,无防抱死制动功能 12113. 风神蓝鸟轿车修完前轮异响后,ABS故障灯亮 12214. 雪铁龙爱丽舍SX轿车ABS系统不工作 12215. 飞度轿车事故修复后ABS灯亮,且无ABS功能 12216. 本田雅阁轿车ABS指示灯常亮,ABS制动性能失效 12317. 长安之星轻型客车ABS系统工作太灵敏 12418. 现代索纳塔轿车行驶中ABS报警灯点亮不熄灭 12419. 东南菱帅轿车ABS故障指示灯一直闪亮 12620. 中华2.0L轿车ABS故障灯常亮不熄 129三、动力转向系统 1301. 昌河北斗星轻型客车转向助力失去作用,转速表没有显示 1302. 大众帕萨特B5轿车怠速运行时,方向机转向叶轮泵有轻微异响,左右转向时有明显的“咯咯”声 1303. 现代索纳塔轿车电控助力转向系统(EPS)沉重 1314. 红旗世纪星7202E3轿车转向助力不起作用 133四、自动巡航控制系统 1331. 别克GL8商务车自动巡航控制系统不起作用 1332. 奥迪A6轿车无自动巡航功能 1343. 三菱帕杰罗速跑(3.0L)汽车自动定速巡航系统失效 135第三章 空调系统 1361. 奥迪A6 1.8L轿车空调不制冷,打开空调出热风 1362. 奥迪A6 1.8T轿车修复后,空调不能正常工作,压缩机也不能吸合 1363. 奥迪A6 1.8T轿车高速行驶时,时常出现空调出风口不出风 1374. 奥迪A6 2.4L轿车空调不制冷,各出风口出热风 1385. 奥迪A6 2.4L轿车打开空调开关,鼓风机工作正常,但空调压缩机始终不工作 1396. 奥迪A6 2.8L轿车空调压缩机不工作 1407. 奥迪A6 2.8L轿车高速行驶时空调工作正常,低速时不正常,在市区行驶时,经常送出热风 1408. 奥迪A6 2.8L轿车空调不制冷鼓风机不转动,各空调出风口不出风 1419. 金杯海狮轻型客车鼓风机工作,但吹不出冷风 14110. 切诺基越野车空调制冷效果不良,而且行驶得越快,制冷效果越差 14211. 别克轿车空调鼓风机不转 14312. 别克轿车夏季恢复使用空调后,空转时有异响,电磁离合器吸合工作后,响声消失 14513. 别克GL8商务车打开空调,燃油表指针立即到空的位置,而且空调不工作 14614. 别克GS轿车行驶中空调出风口的冷风出风量逐渐减少,再过一段时间后又恢复正常 14715. 别克GS轿车空调出现间歇性不制冷 14816. 桑塔纳轿车打开空调制冷开关,制冷系统有时工作正常,有时制冷效果不良 15017. 别克凯越轿车空调系统鼓风机不工作(一) 15018. 别克凯越轿车空调系统鼓风机不工作(二) 15219. 别克凯越轿车空调系统故障码DTCI的故障检修 15320. 别克君威2.5GL轿车空调压缩机不工作 15521. 别克君威3.0GS轿车空调压缩机不工作 15722. 赛欧轿车打开空调,既无凉风也不能运转 15723. 帕萨特B5轿车空调系统不制冷 15924. 帕萨特B5轿车空调制冷效果不良,随着鼓风机转速的升高,出风口的温度也会随着升高 15925. 帕萨特B5 1.8T轿车自动空调无法工作 16026. 帕萨特B5轿车行驶10min后,空调冷风突然变热风,但过一段时间又能恢复正常 16127. 桑塔纳99新秀轿车空调压缩机不工作,空调不制冷 16228. 桑塔纳时代超人轿车打开点火开关后,空调电磁离合器就工作,散热器风扇也同时工作 16229. 桑塔纳时代超人轿车空调压缩机工作30s后就停止工作,但马上又工作,工作30s后又停机 16430. 桑塔纳时代超人轿车打开空调A/C开关后,鼓风机和散热器风扇运转正常,但压缩机离合器不工作,空调不制冷 16431. 雪铁龙毕加索2.0L轿车空调压缩机突然不能正常工作,同时冷却风扇也不工作 16532. 风神蓝鸟轿车打开空调时,总是从中央通风道里面发出“吱吱”的轻微响声 16533. 金龙轻型客车开空调后,空调机有时工作有时不工作 16634. 赛纳轿车空调不制冷,鼓风机不工作 16635. 郑州日产帕拉丁汽车空调制冷效果不良 16736. 吉利美日客车空调制冷效果不良 16737. 民意汽车洗车后发动机怠速偏高(1100r/min),空调压缩机离合器处于常接合状态,冷凝器风扇常转不停,以及A/C开关不起作用 168第四章 车

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

身电控系统 169一、安全气囊系统(SRS) 1691. 奥迪A6轿车SRS警告灯长亮不熄 1692. 奥迪A6轿车做过车内美容后, 安全气囊灯常亮 1703. 奥迪A6轿车安全气囊爆开, 更换相关元件后SRS灯依然常亮 1704. 奥迪A6 2.4L轿车安全气囊SRS灯常亮(一) 1705. 奥迪A6 2.4L轿车安全气囊SRS灯常亮(二) 1716. 宝来1.8轿车更换双安全气囊及控制单元后, 安全气囊故障指示灯常亮, 且无故障码 1727. 波罗轿车安全气囊(SRS)故障指示灯常亮 1728. 风神蓝鸟轿车安全气囊指示灯一直常亮 1749. 爱丽舍轿车安全气囊警告灯常亮不熄 17410. 本田奥德赛多用途车美容后安全气囊灯常亮 17511. 奇瑞轿车因事故修复后SRS警报灯常亮不熄 17512. 瑞风MPV商务车SRS灯亮 176二、防盗系统 1761. 奥迪A6轿车修复仪表盘后, 发动机无法启动 1762. 红旗CA7200E3轿车第二天启动无法着车 1773. 捷达CiX轿车安装防盗器后, 中控锁控制功能失效 1784. 高尔夫豪华型轿车防盗报警系统工作失效 1795. 吉普4700 V8汽车ABS警告灯亮, 车门遥控器不能锁住左侧前门 1816. 桑塔纳2000GSi轿车防盗功能启动、锁死, 防盗警示灯常亮不熄 1817. 桑塔纳2000GSi轿车原车钥匙启动不着车 1838. 桑塔纳时代超人轿车发动机启动几分钟后就自动熄火, 冷机时比较严重 1839. 波罗1.4L轿车行驶中组合仪表不正常显示 18410. 别克轿车无法启动 18511. 别克凯越轿车用新配的点火锁匙启动发动机无法启动 18512. 赛欧轿车中控门锁失效 18813. 雪铁龙爱丽舍SX型轿车防盗系统解锁指示灯常亮 18914. 爱丽舍SX型轿车停车熄火后, 重新启动时仪表盘上的防盗指示灯一直在闪烁, 蜂鸣器也不停地报警, 但发动机可以启动, 行驶也正常 19115. 爱丽舍轿车行驶中防盗蜂鸣器长鸣不止 192三、电子组合仪表 1921. 奥迪A6 2.4L轿车汽油表不准 1922. 奥迪A6轿车仪表自检时小灯和制动警示灯闪亮不熄 1933. 捷达CiX轿车水温表不工作 1934. 现代索纳塔轿车车速表不走 1945. 吉普4000汽车打开点火开关, 仪表板上仪表照明灯全亮 1956. 别克轿车行驶中时常出现转速表、里程表、燃油表和水温表指示为零 1977. 别克轿车仪表指示灯异常动作 1998. 赛欧轿车发动机水温表指示温度过低 2009. 别克凯越1.6LE轿车燃油表不工作 20010. 波罗轿车行驶中车速表突然停止走动 20211. 桑塔纳2000(时代骄子)轿车水温表工作异常, 同时水温指示灯亮, 蜂鸣器响 20312. 帕萨特B5轿车行驶中出现机油压力报警灯与安全气囊故障指示灯报警, 同时发动机转速表不能运行 20313. 日产帕拉丁汽车燃油表指示不准, 油箱加满油时, 油表指示位离最高位“F”差一格 20414. 日产帕拉丁汽车在不平路面上行驶时仪表台左侧有异响声 20415. 风神蓝鸟轿车行驶中车速表显示不准 20416. 别克轿车在进行保养后, 轮胎气压监测系统功能失效 20517. 长丰猎豹越野汽车车速表突然不走 206四、照明与信号装置 2071. 奥迪A6轿车仪表上驾驶员信息显示前照灯报警符号 2072. 奥迪A6轿车前照灯报警(一) 2083. 奥迪A6轿车前照灯报警(二) 2084. 奥迪A6轿车前照灯报警(三) 2085. 桑塔纳2000GLi轿车转向灯工作异常 2096. 雪铁龙爱丽舍VTS轿车灯光调节器失效 2097. 上海别克君威轿车的大灯延时照明功能失效 210五、中央控制门锁 2121. 捷达GiX轿车电动车窗不工作, 中控锁不起作用 2122. 中华轿车中控门锁失效 2133. 中华轿车左前门用钥匙锁车, 中控门锁不起作用 2134. 中华轿车中控门锁自动闭锁 2145. 大切诺基(V8)汽车ABS警告灯亮, 车门遥控器不能锁住左前门 2146. 别克GL8商务车遥控锁门正常, 手动锁门失效 2167. 赛欧轿车用钥匙进行中央控制锁止时, 其余三门均无法进入锁住状态 2198. 别克君威2.0轿车拉驻车制动时, 行李箱就自动打开 2209. 别克君威轿车门锁遥控器的各种功能失效 22110. 桑塔纳2000轿车驾驶员侧门钥匙和提钮有时可以控制其余三门锁, 有时不可控制 22211. 爱丽舍轿车控制玻璃升降器的30A熔断丝总爱烧断 22312. 爱丽舍轿车使用遥控器锁止车门功能失效 223六、电动车窗 2241. 金杯SY6480B2型轻型客车左前门电动举玻璃机构失效 2242. 宝来1.6轿车左前门组合控制开关面板上的右后门玻璃升降开关失效, 无法控制右后门玻璃的升降 2253. 桑塔纳99新秀轿车左后门玻璃不能正常升降 2264. 波罗轿车电动车窗不工作(一) 2275. 波罗轿车电动车窗不工作(二) 2276. 波罗豪华轿车加装防盗器后电动车窗无法工作 2287. 大切诺基汽车右前门玻璃升降器不能工作 229七、其他电控系统 2311. 上海别克GS轿车天窗工作异常 2312. 赛欧SRV轿车自动天窗处于打开状态时, 在颠簸路面行驶不按天窗开关, 天窗会自行动作 2323. 本田雅阁轿车天窗打不开 2324. 本田雅阁轿车左右后视镜均不正常工作 2335. 雪铁龙爱丽舍轿车风扇高速运转 2366. 上海别克轿车电气维修后出现左、右后视镜不工作 2367. 富康AL型轿车接通点火开关两个冷却风扇同时高速运转, 启动发动机后故障依旧 2368. 大切诺基越野汽车易离座系统功能失效 2379. 别克GLX型轿车轮胎气压监控灯亮 23810. 别克君威轿车风窗玻璃显示车速偏低 23911. 别克君威2.0L轿车倒车报警无声音输出 24112. 本田雅阁轿车电动车门系统不工作 24313. 别克君威轿车车载电话主机无法工作 24414. 大众奥迪A6

<<国产汽车电控系统应急维修实例>>

轿车车载电话来电收音机自动静音后,扬声器无声音输出,但可以实现“私人通话” 24715.别克凯越轿车风窗刮水系统不工作 25016.别克凯越1.6LE轿车只接通点火开关,刮水器就慢速不停地工作 25117.别克凯越轿车风窗刮水系统无高速挡 25318.桑塔纳2000GSi轿车行驶中没有打开雨刮器开关,雨刮片却自动工作不停 25319.大切诺基汽车发动机无法启动 25420.别克GL轿车组合仪表显示异常,并且发动机加速不良 25521.宝来1.8T轿车将点火开关拨到第1挡,打开收音机不出声,而关闭点火开关后,打开收音机却能出声 25622.本田奥德赛商务车清洁音响激光头后,出现不能开机 25623.别克GL8商务车DVD自动开关功能失效 257附录 259附录一 汽车仪表及指示灯英汉对照 259附录二 汽车常用电线颜色缩写 259附录三 部分缩写及半缩写英文含义 260

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>