<<工厂建设测量手册>>

图书基本信息

书名:<<工厂建设测量手册>>

13位ISBN编号: 9787503004179

10位ISBN编号:7503004177

出版时间:1990-10

出版时间:测绘出版社

作者:《工厂建设测量手册》编写组编

页数:584

字数:844000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<工厂建设测量手册>>

内容概要

本手册编入了工厂建设的勘测设计、施工安装、竣工验收及运营管理各阶段的测量工作内容,主要有:常用测量仪器的检校、使用的维护,控制网精度设计、外业及平差计算,天文方位角测量,原图清绘和复制,航测成图,工厂竣工(现状)总图的实测和编绘,施工测量,变形观测,安装测量,水域测量,洞室测量和线路测量等。

附录中还编入了可供工程测量各种计算选用的、由六个程序组成的程序集。

本手册可供从事工程测量、工厂建筑设计及工厂管理的技术人员使用,也可供土建工程等工测专业的师生在教学中参考。

<<工厂建设测量手册>>

书籍目录

第一篇 测量仪器 第一章 几种常用测量仪器的使用与检验校正 1-1经纬仪的一般检验和校正 一、经纬仪各轴线问的关系;二、照准部长水准器的检验与校正;三、圆水准器的校正;四、十 字丝竖丝的检验与校正;五、望远镜视准轴垂直于横轴的检验和校正;六、横轴垂直于竖轴的检验和 校正;七、垂直度盘指标差的检验和校正;八、光学对点器的检验和校正;九、经纬仪各轴线间几何 关系检验、校正限差要求一览表 1-2高精度光学经纬仪的读数方法和检验一、读数方法;二、检验 1-3电子经纬仪的检验 一、概述;二、T2000电子经纬仪的检验和调整;三、T1000电子经纬 1-4精密水准仪的读数方法及水准仪的检验和校正 一、几种常用的精密水准 仪的读数方法;二、水准仪的检验和校正 1-5水准标尺及其检验 、水准标尺;二、精密水 一、平板仪结构和附件;二、测图板及各种附件的 准标尺的检验 1一6平板仪的检验和校正 校正;三、照准仪的校正 1-7红外测距仪的检验 一、红外测距仪的误差和性质;二、红外测 第二章 测量仪器的检视、维护和保养 距仪检测的内容和方法;三、测距仪附件的使用和检验 一、光学测量仪器的检视;二、电子测量仪器的检视 2-2测量仪器常 2-1测量仪器的检视 见故障的排除 一、经纬仪常见故障的排除;二、水准仪常见故障的排除;三、测距仪的故障判 别及处理 2-3测量仪器的维护和保养 一、转运时的注意事项;二、使用时的注意事项;三、 保管时的注意事项第二篇 平面控制测量 第三章 已有资料的利用和坐标换算 3-1高斯正形投影平 面直角坐标的正、反算 一、高斯正形投影的概念;二、投影带的划分;三、高斯平面坐标;四 、由大地坐标计算高斯平面坐标;五、由高斯平面坐标计算大地坐标;六、子午线收敛角的计算 一、国家三角点的直接利用;二、利用边长的方法;三、坐标方位角化 3-2国家三角点的利用 算为大地方位角 3-3一般平面坐标的换算 一、平面坐标换算的一般方法;二、应用最小二乘 法进行平面坐标换算 第四章 平砸控制网的技术设计与精度估算 4.1三角网锁的精度估算 、边长相对中误差与边长对数中误差的关系式;二、估算最弱边边长对数中误差的公式;三、两基线 间单三角锁最弱边边长对数中误差;四、四边形和中点多边形最弱边边长对数中误差;五、任意三角 4-2线形锁的精度估算-. 一、估算线形锁最弱边相对中误差的公式;二、估算 形全面三角网 线形锁最弱点点位中误差的公式 4-3导线网的精度估算 一、估算的步骤和方法;二、 网的精度估算;三、两结点网的精度估算;四、独立导线网的精度估算 4-4平面控制网的优化设计 一、误差椭圆与相对误差椭圆的应用;二、点位落入误差椭圆的概率;三、用模拟计算方法进 行优化设计 第五章 造标和埋石 5-1觇标高度的计算 一、计算公式;二、最有利觇标高度 的确定;三、检核计算;四、算例 5-2常用觇标 一、混凝土寻常标;二、钢寻常标,三、木质三脚寻常标 5-3埋石 一、三角点.标志;二、三角点标石的埋设;三、注意事项;四、三 5-4其它类型的标志 一、墙上标志;二、屋顶平台上的标志 角点点之记第三篇 工厂总平面图的实验与编绘第七篇 施工 程控制测量第四篇 控制网平差第五篇 地形测量第六篇 测量与变形观测第八篇 专门项目测量附录参考书目参编单位和编写组成员

<<工厂建设测量手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com