

<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

图书基本信息

书名：<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

13位ISBN编号：9787508224893

10位ISBN编号：7508224892

出版时间：2003年1月1日

出版时间：金盾出版社

作者：阎佐廷等编

页数：295

字数：262000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

内容概要

本书包括化油器发动机、电子控制燃油喷射式发动机、底盘、电气设备共四章。

本书以桑塔纳LX型轿车（即桑塔纳普通型轿车）、桑塔纳2000系列轿车等桑塔纳系列车型为例，列举典型的、具有普遍性的故障排除实例，从故障现象入手，结合构造原理分析故障产生的原因、判断故障的方法及排除故障的措施。

本书实例内容可靠，数据准确，具有较强的实用性和可操作性。

本书对汽车维修人员、驾驶人员和汽车用户具有实用价值，对相关专业的的大中专院校师生和汽车爱好者也有一定的参考作用。

<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

书籍目录

第一章 化油器式发动机 发动机大修后作用不久就有异响出现 发动机运转时有金属敲击声 发动机不转, 变速器挂不上档 发动机有异响 维修后发动机运转时有异响, 机油压力警报灯闪亮 发动机淹缸进行镗缸后, 发动机有异响, 动力性较差, 油耗高 发动机漏机油 发动机不能起动着车 更换正时同步带后, 发动机不能着车 发动机大修后, 起动不着火 发动机前部有噪声, 发动机转速越高, 噪声越大 下坡时发动机突然熄火, 之后再也不能起动 发动机有异响, 有时离合器打滑 在行车过程中, 发动机突然熄火, 再也起动不着 发动机在行驶途中熄火, 再不能起动 排气管长时间冒蓝烟, 并且滴机油 轿车行驶无力, 化油器“回火”, 油耗猛增 发动机转速较高时有异响, 但中、低速时响声不明显 冷却液温度/液面警报灯闪亮, 发动机过热, 发动机运转中发生抖动 大修后发动机有剧烈异响, 轿车不能运行 轿车涉水后无法起动 冬季起动困难, 油耗增多 发动机曲轴油封、油底壳垫漏机油 更换正时同步带后, 加速时排气管冒烟, 耗油量 大 仪表板上机油压力警报灯常亮 当发动机转速超过2500r/min时, 机油压力警告蜂鸣器鸣叫 发动机大修后, 早晨冷车不好起动 在阳光下暴晒了数小时后, 起动轿车后发动机有异响, 而且机油警报灯不熄灭 新车保养后, 发动机出现异响 轿车超过一定转速行驶时, 机油压力警报灯闪烁、警报器鸣叫, 发动机出现异响 机油压力过低警报连续报警 维修后, 发动机前部仍漏油 发动机排气管冒蓝烟 发动机大修后, 排气管冒蓝烟 使用清洗剂清洗发动机后, 发动机机油压力过低 行车中水温偏高, 水箱盖外溢冷却液 仪表板上冷却液高温警报灯点亮 水温超过90摄氏度时, 冷却风扇不转动第二章 电控燃油喷射式发动机第三章 底盘第四章 电气设备附录

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>