第一图书网, tushu007.com

<<BOEING 737飞机维修经验交>>

图书基本信息

书名：<<BOEING 737飞机维修经验交流论文汇编>>

13位ISBN编号：9787801101785

10位ISBN编号：7801101782

出版时间：1997-09

出版时间：中国民航出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<BOEING 737飞机维修经验交>>

书籍目录

第一章 飞机及系统
一 引气、空调系统常见故障分析
二 设备冷却系统故障浅析
三 机舱冒烟
四 空调系统故障及排除方法浅析
五 排除空调组件失效的故障
六 空调水分离器35°F电门故障造成客舱振动现象分析
七 起飞后左冲压门灯仍亮
八 自动油门系统故障分析
九 外电源接不上故障分析
十 后缘襟翼放不到40单位的故障分析
十一 襟翼故障初探
十二 前缘装置位置指示系统
十三 襟翼在空中放不到位的原因分析
十四 失速管理计算机跳开关跳出故障
十五 油箱渗漏高发区域分析及修补问题
十六 结构油箱渗漏的处理方法探索
十七 EMDP在工作中低压灯亮的故障分析
十八 液压系统串油故障分析
十九 机舱有异味
二十 风挡刮水马达组件调试及安装方法
二十一 着陆自动刹车解除
二十二 自动刹车系统在中断起飞方式时刹车解除故障的排除
二十三 起落架维护经验
二十四 起飞后起落架收上困难
二十五 轮胎维护
二十六 动静压系统校验时漏气故障分析
二十七 发动机供气时引气断开灯亮
二十八 气源系统维护实践
二十九 预冷器控制活门引起的引气故障
三十 客舱门的调试及排故
三十一 货舱门平衡机构故障分析及排除
三十二 影响雷达罩电性能要素浅析
第二章 发动机
一 安全可靠高效使用CFM56发动机
二 发动机监控探讨
三 CFM56－3发动机超量金属屑故障分析
四 发动机风扇叶片和气路清洗
五 CFM56－3C1发动机燃油控制系统常见故障
六 油门杆错位
七 一起油门杆错位故障浅析
八 油门杆不一致故障原因分析
九 如何提高发动机点火系统的可靠性
十 点火系统故障分析及排除
十一 发动机的性能参数－EGT

十二 N2转速传感器引起的启动电门提前脱开
十三 B－2929飞机反推故障分析
十四 “ 启动活门打开 ”灯在慢车以后才灭
第三章 机载设备
一 自动油门系统故障的分析和处理
二 自动油门系统故障分析
三 自动驾驶仪为什么会脱开
四 风挡加温控制器维修经验点滴
五 飞行事故记录器系统不能获得记录参数
六 如何提高外着陆灯的可靠性
七 使用自制微波耦合检波器分析雷达射频电路
八 惯导系统故障分析
第四章 辅助动力装置
一 APU自动停车的一个特例
二 APU常见故障的电气维护
三 APU启动故障的分析
四 APU启动失败的分析和排除
五 排除APU引气系统重复性故障
六 APU自动停车现象
七 APU自动停车分析
八 APU加速慢故障分析
九 APU超温原因分析
十 控制空气压力对APU启动的影响
十一 APU “ 放炮 ”的原因分析
十二 APU引气活门不能关闭的分析
第五章 其它
一 波音飞机时隐时现故障浅析
二 飞机腐蚀常见种类及防腐措施
三 真空袋在复合材料修理中的应用
四 对超出SRM范围结构修理的一点体会
五 D检十退租检结构的修理
六 结构油箱燃油渗漏原因分析及排除实例
七 浅谈雷达罩的作用及正确维修和保护的重要性
八 发动机吊架与机翼内侧连接点主螺栓的断裂原因分析和预防措施
九 D检十退租工作的质量控制和技术文件审查
十 D1208电插头引起的故障分析
十一 波音飞机电气接头的特点及故障排除
十二 B－2960飞机28V直流1号转换汇流条跳开关跳出
十三 波音飞机防腐初探
十四 退租D级检修管理实践与探索

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com