第一图书网, tushu007.com

<<一汽大众车系维修案例精选>>

图书基本信息

书名：<<一汽大众车系维修案例精选>>

13位ISBN编号：9787111367949

10位ISBN编号：7111367944

出版时间：2012-2

出版时间：机械工业出版社

作者：谷朝峰，李玉茂 著

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《一汽大众车系维修案例精选（底盘与空调篇）》以近年来一汽大众汽车有限公司新出车型为主线，第一、二篇精选了底盘和空调维修案例48则。
每则案例均对故障诊断和排除过程进行了展开讲解，能帮助读者快速了解和掌握一汽大众各车型的维修技巧，积累维修经验。
案例在根据系统总分类的基础上又按各车型分类，有很强的条理性，便于读者按需阅读或查找故障解决方案。
每章后还附有故障检修一点通，其中把大量典型故障的检查要点和解决方案罗列出来，以求在思路和方法上对各系统检修案例内容再有所扩充，增强修车实战的指导性。
第三篇为维修应用示例，主要介绍大众新车型相关新技术的检测方法、要点及一些加装示例。
本书既适合于汽车维修一线技术人员阅读使用，也可以作为各院校汽车维修专业学生的辅助教材，还可供广大汽车用户和汽车爱好者学习参考。

书籍目录

前言第一篇 底盘故障案例精选第一章 捷达系列底盘故障案例精选一、2009款捷达ABS控制单元搭铁线松脱引发警告灯常亮二、2008款捷达ABS控制单元插头故障引发警告灯常亮三、2010款捷达ABS警告灯行驶中突然点亮四、2004款捷达ABS传感器间隙超差导致ABS警告灯间歇点亮五、2010款捷达行驶中车辆异常晃动六、2010款捷达制动踏板发沉并且行程短第二章 宝来/高尔夫系列底盘故障案例精选一、2006款宝来1.6 的ABS警告灯常亮二、2007款新宝来制动不良三、2007款新宝来1.6布线不合理引起行驶中ABS警告灯报警四、高尔夫A6制动时制动踏板有自动下降现象五、宝来1.8点制动时底盘发出"嗒嗒"异响第三章 速腾/开迪系列底盘故障案例精选一、速腾五档手动变速器挂不上档二、2008款速腾1.6仪表盘ESP警告灯常亮三、开迪功能型电子助力转向盘发沉四、2005款开迪车转向时出现异响五、2009款速腾制动时制动踏板弹脚且同时ABS报警六、2005款开迪偶发制动踏板一脚踩空的制动失灵故障七、2010款速腾1.4T制动时车辆窜动第四章 迈腾系列底盘故障案例精选一、2007款迈腾车变速杆挂R位和D位不走车二、迈腾1.8TFSI电子机械式驻车制动系统警告灯K214常亮三、迈腾1.8TFSI电动转向器线束烧损引发不能起动故障四、2009款迈腾按下电子驻车制动开关后偶发无法将其激活或关闭故障五、2008款迈腾行驶时底盘出现有节奏的异响六、大众CC制动真空泵失效第五章 底盘故障检修一点通一、传动系统故障检修一点通二、悬架系统故障检修一点通三、转向系统故障检修一点通四、制动系统故障检修一点通五、车身故障检修一点通第二篇 空调故障案例精选第六章 捷达系列空调故障案例精选一、2006款捷达空调间歇性工作二、2007款捷达空调不工作三、2006款捷达空调继电器故障引发空调不工作四、2009款捷达伙伴开空调噪声大第七章 宝来/高尔夫系列空调故障案例精选一、2005款宝来手动空调不工作二、宝来1.8自动空调散热器风扇常转且空调不工作三、2004款宝来1.6手动空调不工作四、宝来1.8T自动空调怠速不制冷，车速15km/h以上才制冷五、宝来1.8自动空调不制冷六、宝来1.8手动空调散热器风扇常转且空调不工作七、2010款新宝来手动空调压缩机不工作八、新宝来空调开关故障导致空调不工作九、宝来高速行驶时空调制冷效果差十、2008款宝来打开空调时熔丝被烧断第八章 速腾/开迪系列空调故障案例精选一、速腾全自动空调右侧温度风门控制失效二、速腾全自动空调不工作三、2008款速腾基本型空调风量小四、速腾车制冷剂不足引发空调不制冷第九章 迈腾系列空调故障案例精选一、迈腾1.8TFSI空调不工作二、迈腾全自动空调鼓风机不工作三、迈腾1.8TFSI全自动空调不制冷四、迈腾1.8TFSI空调压缩机故障引起不制冷五、迈腾1.8T全自动空调出现间歇制冷故障六、迈腾全自动空调阳光光敏传感器故障第十章 空调故障检修一点通一、捷达空调故障检修一点通二、宝来/高尔夫空调故障检修一点通三、速腾/开迪空调故障检修一点通四、迈腾及大众CC空调故障检修一点通五、一汽大众主流车型空调系统数据监控示例第三篇 维修应用示例第十一章 一汽大众主流车型应用技术的检测分析示例一、一汽大众主流车型控制单元长编码功能分析与应用二、AUTO HOLD技术功能与检测 三、关于大众车系电动助力转向器的若干说明四、一汽大众排放警告灯报警分析与检修案例第十二章 控制单元匹配示例一、一汽大众系列遥控器匹配示例二、2011款新宝来16V更换发动机控制单元匹配示例三、新宝来更换仪表和发动机控制单元在线匹配示例四、迈腾更换舒适系统控制单元在线匹配示例五、2006款速腾更换全车锁在线匹配示例第十三章 汽车加装示例一、迈腾自动舒适款加装车门登车（脚窝）照明灯示例二、迈腾2.0T加装胎压报警装置示例三、速腾/迈腾加装个性化功能示例四、一汽大众各车型加装定速巡航功能示例五、迈腾加装自动泊车PLA系统示例六、高尔夫A6加装GTI多功能转向盘和定速巡航套装示例七、速腾基本型加装车窗玻璃清洗液位传感器示例

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com