第一图书网, tushu007.com

<<工程制图与AutoCAD教程习题 >

图书基本信息

书名：<<工程制图与AutoCAD教程习题集>>

13位ISBN编号：9787122041913

10位ISBN编号：7122041913

出版时间：2009-3

出版时间：佟以丹,王晓玲,等、佟以丹、甘树坤、 王晓玲 化学工业出版社 (2009-03出版)

作者：佟以丹，王晓玲，甘树坤 编

页数：96

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

内容概要

本习题集与工程制图与AutoCAD教程配套使用。
本习题集由浅入深，循序渐进；重点突出，层次分明。
采用国家最新的国际标准。
所给练习题的题型多样，内容全面。
《工程制图与AutoCAD教程习题集》适用于工科非机械类各专业，也可供函授大学，成人教育及工程技术人员使用。

书籍目录

1 制图的基本知识11.1 字体练习11.2 绘图练习21.3 尺寸标注练习31.4 斜度、锥度画法练习41.5 圆弧连接（参照上图所示图形的尺寸，按1：1在指定位置处画出图形，并标注尺寸）51.6 根据所给平面图形在图纸上按1：1抄绘图形61.7 AutoCAD上机绘图练习82 点、直线、平面的投影92.1 点的投影92.2 直线的投影122.3 平面的投影162.4 直线与平面及两平面的相对位置183 立体的投影及其表面交线193.1 平面立体及其表面上的点和线193.2 曲面立体及其表面上的点和线203.3 平面与平面立体表面相交223.4 平面与回转体表面相交243.5 两回转体表面相交28组合体334.1 根据立体图画出三视图，尺寸从图中按1：1量取334.2 选择在三视图右侧与其相对应的立体图编号填入圆圈内344.3 对照立体图补画三视图中所缺漏的图线354.4 根据两视图，补画第三视图364.5 根据已知视图想象立体形状，并标注尺寸（尺寸从图中量取）394.6 根据立体图或模型在图纸上绘制组合体三视图，并标注尺寸435 轴测图455.1 根据视图画下列物体的正等轴测图455.2 根据视图画下列物体的斜二等轴测图466 机件表示法476.1 在指定位置做出各个向视图476.2 根据轴测图，画出A向局部视图486.3 画出A向斜视图和B向局部视图496.4 根据主、左视图，选择正确的A向局部视图506.5 参照轴测图将主视图画成剖视图516.6 补画剖视图中所缺漏的图线526.7 分析下列剖视图中的画法错误，将正确的剖视图画在指定位置536.8 在指定位置把主视图画成半剖视图546.9 局部剖视图556.1 0全剖视图566.1 1剖视图综合练习576.1 2断面图586.1 3根据所给视图，看懂物体形状，选择适当的表达方法将物体的内、外形状表达清楚（画在空白处）596.1 4大作业——机件的表达方法607 标准件与常用件627.1 找出下列螺纹画法中的错误，画出正确的图形627.2 分析六角头螺栓连接画法中的错误，在其右方画出正确的连接图637.3 按简化画法完成螺栓连接、螺柱连接、螺钉连接647.4 图（1）为轴和齿轮的视图，画出用普通平键(GB/T1096）连接轴和齿轮的装配图657.5 图（1）为轴、齿轮和销的视图，画出用销（GB/T119）连接轴和齿轮的装配图667.6 已知直齿圆柱齿轮m=3、z=40，齿轮端部倒角C2，完成齿轮工作图，并标注尺寸677.7 补全齿轮啮合的主视图和左视图688 零件图698.1 表面粗糙度、极限与配合的代号及其标注698.2 读零件图，回答下列问题708.3 根据轴承座的轴测图绘制其零件图748.4 根据螺杆的轴测图绘制其零件图758.5 根据支架的轴测图绘制其零件图769 装配图779.1 根据千斤顶零件图画出装配图779.2 读阀装配图并拆画零件，回答下列问题809.3 读止回阀装配图并拆画该装配图，回答下列问题8210 化工工艺流程图的绘制84填空8411 AutoCAD绘图基础8511.1 绘制剖切符号8511.2 绘制图形8612 工程图样绘制实例9512.1 选用合适的比例、图幅用AutoCAD绘制下面零件图9512.2 选用A3图幅用AutoCAD抄画物料流程图插页112.3 选用A2图幅用AutoCAD抄画工艺流程图插页212.4 选用A2图幅用AutoCAD抄画物料流程图插页3

章节摘录

插图：

编辑推荐

《工程制图与AutoCAD教程习题集》由化学工业出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com