第一图书网, tushu007.com

<<射线检测方法（下）>>

图书基本信息

书名：<<射线检测方法（下）>>

13位ISBN编号：9787506661805

10位ISBN编号：7506661802

出版时间：2011-7

出版时间：中国标准

作者：全国无损检测标准化技术委员会//中国质检出版社第三编辑室

页数：543

字数：1012000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《无损检测标准汇编:射线检测方法(下)》随着近年来我国经济的高速发展，尤其在应对金融危机过程中，经济发展的强劲增长势头仍不可阻挡。
制造行业作为我国经济发展的支柱行业，其生产的各类产品数量极其庞大，其中很多产品有特殊的质量要求。
无损检测是制造行业发展必不可少的工具，在一定程度上反应了一个国家的工业发展水平，其重要性已得到公认。
无损检测应用于产品设计、材料选择、加工制造、成品检验、在役检查（维修保养）等多方面，在质量控制与降低成本之间能起到最优化作用。
无损检测还有助于保证产品的安全运行和／或有效使用。

第一图书网, tushu007.com

<<射线检测方法（下）>>

书籍目录

射线检测仪器和器材
JB／T 5075--2004 无损检测 射线照相检测用金属增感屏
JB／T 5453--2004 工业X射线图像增强器电视系统技术条件
JB／T 6215—2004 工业用X射线管系列型谱
JB／T 6220—2004 射线探伤用密度计
JB／T 6221--2004 工业X射线探伤机电气通用技术条件
JB／T 6828一l993 周向X射线管技术条件
JB／T 6829一l993 金属陶瓷X射线管技术条件
JB／T 7412一l994 固定式(移动式)工业X射线探伤机
JB／T 7413—1994 携带式工业X射线探伤机
JB 7788一l995 500 kV以下工业X射线探伤机防护规则
JB／T 7808--1995 工业X射线探伤机主参数系列
JB／T 7902—2006 无损检测 射线照相检测用线型像质计
JB／T 7903一l999 工业射线照相底片观片灯
JB／T 8387—1996 工业探伤X射线管主参数
JB／T 8764一l998 工业探伤用X射线管通用技术条件
JB／T 9394一l999 X射线应力测定仪 技术条件
JB／T 9402—1999 工业X射线探伤机性能测试方法
通用射线检测方法
GB／T 7704—2008 无损检测 X射线应力测定方法
GB／T l93481—2003 无损检测 工业射线照相胶片
第l部分：工业射线照相胶片系统的分类
GB／T l93482—2003 无损检测 工业射线照相胶片
第2部分：用参考值方法控制胶片处理
GB／T l9802--2005 无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求
GB／T l9803--2005 无损检测 射线照相像质计 原则与标识
6B／T l9943--2005 无损检测 金属材料X和伽玛射线照相检测 基本规则
GB／T 21355--2008 无损检测 计算机射线照相系统的分类
GB／T 21356 2008 无损检测 计算机射线照相系统的长期稳定性与鉴定方法
GB／T 239011 2009 无损检测 射线照相底片像质
第l部分：线型像质计像质指数的测定
……
焊缝射线检测方法
铸件和其他加工件射线检测方法

章节摘录

版权页：插图：

编辑推荐

《无损检测标准汇编:射线检测方法(下)》是由中国标准出版社出版的。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com