

<<一汽大众车系维修案例精选>>

图书基本信息

书名：<<一汽大众车系维修案例精选>>

13位ISBN编号：9787111369851

10位ISBN编号：7111369858

出版时间：2012-3

出版时间：机械工业出版社

作者：谷朝峰，李玉茂 编著

页数：216

字数：302000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<一汽大众车系维修案例精选>>

内容概要

本书以近年来的一汽大众汽车有限公司新出车型为主线，精选了电器维修案例73则。

每则案例均对故障诊断和排除过程进行了展开讲解，能帮助读者快速了解和掌握一汽大众各车型的维修技巧，积累维修经验。

案例在根据系统总分类的基础上又按各车型分类，有很强的条理性，便于读者按需阅读或查找故障解决方案。

把故障检修一点通汇集为章，其间把大量典型故障的检查要点和解决方案罗列了出来，以求在思路和方法上对各系统检修案例内容再有所扩充，增强修车实践的指导性。

本书既适合于汽车维修一线技术人员阅读使用，也可以作为各院校汽车维修专业学生的辅助教材，还可供广大汽车用户及爱好者参考使用。

<<一汽大众车系维修案例精选>>

作者简介

谷朝峰，本科学历，工程师，专家级技师，现担任滨州瑞迪奥迪特许经销商总经理助理和集团公司品牌技术总监。

1995年毕业于山东大学动力系车辆工程专业，在一线从事汽车维修技术与管理工作16年，对现代汽车故障诊断与分析等方面有较深的研究。

2007年受济南交通广播电台的邀请，成为济南交广的特约汽车服务专家；2007年入围一汽大众技术人才培养工程全国技术综合测评20强；2008年5月首批通过一汽大众特约专家级技师认证。

同年获“技术精英”奖；2010受聘山东圣翰财贸职业学院汽车及机电相关专业建设指导委员会副主任委员2010年受聘一汽大众区域首席专家级技师目前受邀成为《汽车驾驶与维修》。

《汽车维修与保养》，《汽车维修技师》等多家汽车杂志社的特约撰稿人、近年来，作者在国内书刊杂志上独立公开发表汽车论文百余篇，总字数达十余万字，参与编写《大众奥迪车系技师手记》一书此外还受邀为社会各团体成功开展汽车保养普及技术讲座多次，受到业内人士的好评。

李玉茂，高级工程师，从事修车、试车、讲车、写车41年。

1982年毕业于北京广播电视大学，1992年研修于日本丰田汽车公司。

20年来撰写稿件数百篇，编写图书多册曾任一汽大众华北技术总监组长，擅长大众车系故障诊断。

获中国汽车工程学会资深工程师认证，北京理工大学机械与车辆工程学院工程硕士校外导师，北京市汽车维修行业专家。

北京市汽车维修技能大赛裁判组长。

获评全国交通系统优秀教师、一汽大众汽车有限公司优秀技术人员。

<<一汽大众车系维修案例精选>>

书籍目录

前言

第一章 捷达系列电器故障案例精选

- 一、2001款捷达操作右后门电动窗开关时玻璃不上升
- 二、2006款捷达左后门玻璃无规律地自行下落
- 三、2006款捷达左前门玻璃断续上升或下降
- 四、2006款捷达不能起动,防盗器警告灯报警
- 五、2001款捷达冷却液温度表指示过高
- 六、2005款捷达(采用LIN线)电动窗失效
- 七、2008款捷达喇叭不响
- 八、2008款捷达近光灯常亮
- 九、2008款捷达右前门玻璃不能下降
- 十、2005款捷达中控锁、电动窗皆失效
- 十一、2009款捷达车速信号故障引起发动机警告灯偶发报警

第二章 宝来/高尔夫系列电器故障案例精选

- 一、宝来1.8T车速表指针抖动
- 二、2003款高尔夫1.6烧损仪表
- 三、2004款宝来1.8中控锁和油箱盖开启失效
- 四、2007款宝来遥控中控锁不起作用
- 五、宝来1.8T左前门中控锁警告灯在锁车状态不闪烁
- 六、2003款高尔夫四门玻璃升降器均失效
- 七、宝来1.8T操作天窗开关时天窗无反应
- 八、2006款宝来自诊断无法进入各控制单元
- 九、2006款宝来右前门中控锁及右侧后视镜失效
- 十、2009款新宝来刮水器间歇档不工作
- 十一、2008款经典宝来EPC灯报警
- 十二、2007款经典宝来遥控开门锁偶发行李箱盖同时打开
- 十三、2009款新宝来散热器风扇在点火档位高速常转
- 十四、宝来1.8T刮水器在任何档位电动机皆不工作
- 十五、2009款新宝来遥控左前门中控锁失效
- 十六、新宝来车身模块BCM工作异常
- 十七、高尔夫A6驻车辅助(倒车雷达)监控失效
- 十八、新宝来BCM控制单元长编码错误引起天窗失效
- 十九、2007款经典宝来前照灯、空调、刮水等功能突然失效

第三章 速腾/开迪系列电器故障案例精选

- 一、2007款速腾转向盘、ABS、ASR等警告灯报警
- 二、2005款开迪偶发不能起动故障
- 三、速腾1?6右前门内、外均打不开
- 四、2007款速腾舒适系统不能睡眠
- 五、速腾右前门玻璃升降器开关无一触下降功能
- 六、2007款速腾1?6右后车门各操作功能失效
- 七、速腾非闭锁状态下车内照明灯常亮
- 八、2006款速腾操作行李箱开启把手不能打开
- 九、2006款速腾1.8T起动时无反应
- 十、2006款速腾1.8T关闭点火开关经常不能熄火
- 十一、2007款速腾1?6行李箱灯座二极管异常导致故障

<<一汽大众车系维修案例精选>>

- 十二、2006款速腾操作行李箱开启把手偶发不能打开
- 十三、速腾天窗开启后不能正常关闭
- 十四、2006款速腾1.8T定速巡航功能失效
- 十五、速腾车门开启电路综合故障
- 十六、开迪左前转向灯不亮
- 十七、速腾2.0安全气囊警告灯在行驶中突然报警
- 十八、2006款速腾安全气囊警告灯报警
- 十九、速腾2.0舒适型安全气囊警告灯报警
- 二十、2006款速腾舒适系统总线故障
- 二十一、2006款速腾1.8T起动无反应
- 二十二、2006款速腾1.8T起动机不转动
- 二十三、速腾车热车偶发起动无反应
- 二十四、速腾1.8L漏电故障
- 二十五、2008款速腾车载电网存储30端子故障

第四章 迈腾系列电器故障案例精选

- 一、迈腾智能前照灯系统警告灯偶发报警
- 二、2007款迈腾智能前照灯系统警告灯报警
- 三、2008款迈腾1.8T无法用遥控器关闭天窗
- 四、2007款迈腾副驾驶人侧后视镜折叠后不能正常恢复
- 五、迈腾1.8TSI仪表综合报警故障
- 六、2008款迈腾右近光灯不亮
- 七、迈腾2.0TSI仪表盘不显示外部温度
- 八、迈腾1.8TSI发动机无法起动
- 九、2007款迈腾起动后立即熄火
- 十、迈腾电子锁紧控制单元J764故障引发车辆起动后熄火
- 十一、2010款迈腾喇叭和多功能转向盘功能失效
- 十二、大众CC收音机扬声器不响
- 十三、2009款迈腾左后雾灯不亮
- 十四、2009款迈腾前、后驻车辅助（雷达）不起作用
- 十五、2009款迈腾1.8TSI驻车辅助控制单元进水
- 十六、迈腾1.8TSI EPS等警告灯偶发报警
- 十七、2010款迈腾风窗玻璃清洗泵失效
- 十八、2010款迈腾室内灯、杂物箱灯同时不亮

第五章 电器故障检修一点通

- 一、基本装备故障检修一点通
- 二、舒适系统故障检修一点通
- 三、车载网络系统故障检修一点通
- 四、转向柱电控系统故障检修一点通
- 五、安全气囊系统故障检修一点通
- 六、防盗器系统故障检修一点通
- 七、组合仪表系统故障检修一点通

<<一汽大众车系维修案例精选>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>