

<<防水工程施工禁忌>>

图书基本信息

书名：<<防水工程施工禁忌>>

13位ISBN编号：9787112121939

10位ISBN编号：7112121930

出版时间：2011-11

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：胡榴明

页数：195

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<防水工程施工禁忌>>

内容概要

本书是《施工禁忌系列丛书》的一本，主要包括地下防水工程、屋面防水工程、外墙防水工程以及厨房、厕浴间防水工程等内容。

本书编写体例摒弃了以往人们习惯的从正面叙述的常规模式，以“亮红灯”的警示方式指出各项防水施工中的“禁忌”。

每条“禁忌”构成一个独立的内容，针对性、系统性强，并具有实际的可操作性。

在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易懂、概念清楚、实用性强，便于读者理解和应用、可供防水工程施工人员参考使用。

<<防水工程施工禁忌>>

书籍目录

第1章 地下防水工程

第1节 地下工程防水设防

- 【禁忌1】地下工程防水设计定级不准确
- 【禁忌2】地下工程防水方案考虑不周, 设防要求不明确
- 【禁忌3】地下工程防水仅以地下最高水位来确定工程防水标高
- 【禁忌4】地下工程确定防水等级、设防要求的依据资料不全
- 【禁忌5】用于地下防水工程的材料不符合产品标准和设计要求
- 【禁忌6】地下防水工程施工环境和气候条件不符合要求
- 【禁忌7】地下工程渗漏水调查时, 渗漏水现象描述不规范

第2节 防水混凝土防水

- 【禁忌8】防水混凝土所用的材料不符合要求
- 【禁忌9】防水混凝土的配合比不符合要求
- 【禁忌10】防水混凝土拌合物质量不符合要求
- 【禁忌11】防水混凝土运至浇筑地点的坍落度不能满足施工要求
- 【禁忌12】混凝土裂缝渗漏水
- 【禁忌13】混凝土表面缺陷引起渗漏水
- 【禁忌14】变形缝渗漏水
- 【禁忌15】混凝土施工缝渗漏水
- 【禁忌16】预埋件部位渗漏水
- 【禁忌17】穿墙管(盒)部位渗漏水

第3节 水泥砂浆防水层

- 【禁忌18】防水层局部有潮湿痕迹
- 【禁忌19】防水层空鼓、裂缝、渗漏水
- 【禁忌20】预埋件部位渗漏水
- 【禁忌21】防水层施工缝渗漏水
- 【禁忌22】防水层表面起砂

第4节 卷材防水层

- 【禁忌23】卷材防水层空鼓
- 【禁忌24】卷材搭接不良
- 【禁忌25】卷材转角部位或防水层被破坏, 后期渗漏
- 【禁忌26】管道处铺贴不严实
- 【禁忌27】卷材保护层设置不当, 导致卷材防水

层失去防水功能

第2章 屋面防水工程

第1节 施工准备

- 【禁忌1】屋面工程不分等级进行防水设防
- 【禁忌2】屋面工程未进行防水构造设计
- 【禁忌3】屋面防水工程施工前未经过图纸会审
- 【禁忌4】屋面工程的防水层由非防水专业队伍施工, 操作人员没有上岗证
- 【禁忌5】屋面保温层和防水层施工气候条件不符合要求

.....

第3章 外墙防水工程

第4章 厨房、厕浴间防水工程

参考文献

<<防水工程施工禁忌>>

<<防水工程施工禁忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>