

<<建筑施工强制性条文速查手册>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工强制性条文速查手册>>

13位ISBN编号：9787112146666

10位ISBN编号：7112146666

出版时间：2012-1

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：闫军 编

页数：219

字数：196000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑施工强制性条文速查手册>>

### 内容概要

《强制性条文速查系列手册：建筑施工强制性条文速查手册》共收录建筑施工相关规范160本，强制性条文千余条。

《强制性条文速查系列手册：建筑施工强制性条文速查手册》共分九篇。

第一篇测量；第二篇施工；第三篇验收；第四篇安全；第五篇技术，包括：地下工程、屋面工程、模板工程、幕墙工程；第六篇建筑材料与检测，包括：建筑材料、检测；第七篇检查与管理；第八篇电气与智能；第九篇消防。

《强制性条文速查系列手册：建筑施工强制性条文速查手册》供施工、监理、安全、材料人员使用，并可供建筑设计、结构人员等工程建设领域人员学习参考。

# <<建筑施工强制性条文速查手册>>

## 书籍目录

### 第一篇 测量

- 一、《工程测量规范》GB50026-2007
- 二、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007

### 第二篇 施工

- 一、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001
- 二、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009
- 三、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010
- 四、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
- 五、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012
- 六、《钢结构焊接规范》GB50661-2011
- 七、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

### 第三篇 验收

- 一、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
- 二、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
- 三、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
- 四、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002, 2011年版
- 五、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
- 六、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012
- 七、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012
- 八、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
- 九、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
- 十、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
- 十一、《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-2002
- 十二、《建筑防腐工程施工质量验收规范》GB50224-2010
- 十三、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
- 十四、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
- 十五、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
- 十六、《电梯工程施工质量验收规范》GB-50310-2002
- 十七、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003
- 十八、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005
- 十九、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
- 二十、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010
- 二十一、《铝合金结构工程施工质量验收规范》

.....

### 第四篇 安全

### 第五篇 技术

### 第六篇 建筑材料与检测

### 第七篇 检查与管理

### 第八篇 电气与智能

### 第九篇 消防

<<建筑施工强制性条文速查手册>>

章节摘录

5.5.1 预应力筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

5.6.2 筒仓内衬材料的品种、规格必须符合设计要求，筒仓内衬材料以及耐磨层的粘结材料、安装紧固件等应分批进行现场验收。

8.0.3 筒仓工程的避雷引下线应在筒体外敷设，严禁利用其竖向受力钢筋作为避雷线。

11.2.2 工程耐久性必须符合设计要求。

二十八、《传染病医院建筑施工及验收规范》GB 50686-2011 5.3.6 负压隔离病房应符合下列规定：

1 给水管道应设置倒流防止器。

2 排水立管不应在负压隔离病房内设置检查口或清扫口。

3 排水管道的通气管口应高出屋面不小于2m，通气管口周边应通风良好，并应远离一切进气口。

6.3.9 负压隔离病房应符合下列规定： 1 排风机应与送风机连锁，排风机先于送风机开启，后于送风机关闭。

2 排风高效过滤器的安装应具备现场检漏的条件；否则，应采用经预先检漏的专用排风高效过滤装置。

3 排风口应高出屋面不小于2m，排风口处应安装防护网和防雨罩。

7.2.4 当出现紧急情况时，所有设置互锁功能的门都必须能处于可开启状态。

7.2.5 负压手术室及负压隔离病房的空调设备监控应具有监视手术室及负压隔离病房与相邻室压差的功能，当压差失调时应能声光报警。

7.3.5 IT接地系统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。

IT接地系统的电源对地应保持良好的绝缘状态。

7.4.1 通风空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设无风断电、超温断电保护及报警装置。严寒地区、寒冷地区新风系统应设置防冻保护措施。

8.2.3 麻醉废气排放系统、负压吸引系统应安装性能符合设计要求的过滤除菌器。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>