

图书基本信息

书名：<<国产轿车电喷发动机精选故障排除实例>>

13位ISBN编号：9787114048296

10位ISBN编号：7114048297

出版时间：2003-10

出版单位：人民交通出版社

作者：孙树奇，赵玉玲 主编

页数：289

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《国产轿车电喷发动机精选故障排除实例》共分五章，内容包括一汽集团的红旗、捷达、奥迪、宝来和夏利轿车，上汽集团的桑塔纳、帕萨特B5及奇瑞轿车，上海通用的别克和赛欧轿车，东风集团的富康、爱丽舍和风神蓝鸟轿车，广州本田雅阁轿车及其他国产轿车电喷发动机故障诊断与排除实例。

《国产轿车电喷发动机精选故障排除实例》从实用角度出发，内容丰富，涉及车型广泛。每个实例均有一定代表性，图文并茂，通俗易懂，具有较强的可操作性。适合广大汽车维修人员、技术检测人员使用，也可作为大、中专院校及培训班的教学参考书。

## 书籍目录

第一章 一汽集团一、捷达轿车1. 更换冷却液温度传感器后, 发动机不能起动2. 捷达都市先锋AT轿车怠速时转速不稳, 加速和变速器换挡时车辆窜动3. 捷达前卫Ci轿车发动机冷车运转不稳, 热车后正常4. 发动机怠速不稳, 部分负荷下排气管冒黑烟, 有时换挡时熄火5. 发动机动力不足, 加速时发闷, 车身后部有“嗡嗡”声6. 冷车起动困难, 起动后怠速不良, 热车后故障消失7. 发动机冷起动性能差, 冷起动后怠速不稳, 加速不良8. 车辆在行驶过程中, 全负荷时加速无力9. 发动机大修后, 加速无力, 油耗升高10. 放置一晚上, 发动机不能起动11. 车辆行驶过程中突破熄火, 发动机再也不能起动12. 发动机怠速不稳, 加速不良13. 捷达王轿车发动机怠速运转不稳14. 发动机起动很长时间才能着车15. 行车中车辆加速无力16. 发动机怠速不稳, 开空调后车身抖动严重17. 捷达都市阳光轿车发动机加速不畅18. 发动机不能起动, 故障诊断仪无法进入控制单元19. 车辆行驶闯车, 且油耗加大20. 发动机怠速不稳, 发动机最高转速过低二、奥迪轿车21. 奥迪200轿车发动机不着火22. 奥迪200 1.8T轿车发动机无怠速, 加速不畅23. 奥迪2. 2E轿车热天时发动机偶然性熄火24. 奥迪V62. 6L轿乍冷车无怠速, 热乍怠速不稳25. 奥迪A62. 4L轿车自动熄火后起动不良26. 奥迪A6发动机急加速不良27. 奥迪A61. 8T轿车发动机高速收油灭车28. 奥迪A62. 8L轿车发动机加油灭车29. 奥迪A62. 4L轿车尾气排放超标30. 奥迪A6轿车发动机冷起动困难31. 奥迪A61. 8T轿车发动机热车熄火32. 奥迪A6无高压火不能着车33. 车辆在行驶过程中发动机偶尔熄火34. 奥迪A6发动机冬季不易起动35. 奥迪轿车不易起动, 车辆一起步就熄火36. 奥迪1002. 2E轿车起动不着车37. 奥迪A6发动机38. 奥迪五缸车发动机不易起动三、夏利轿车39. 发动机无法起动40. 尾气中CO值、HC值高于标准值41. 仪表板上的故障警告灯常亮42. 发动机运转不稳, 故障警告灯不亮43. 突然出现怠速不稳的故障, 故障警告灯闪亮44. 发动机无快怠速45. 驾驶室内总有汽油味46. 发动机动力不足, 发动机怠速时空压机吸合不正常四、宝来轿车47. 宝来1. 8T新购轿车发动机加速无力48. 宝来1. 8轿车冷车起动发动机怠速不稳, 热车正常49. 宝来1. 8T轿车在行驶过程中熄火, 之后发动机再不能起动五、红旗轿车50. 红旗CA7220E轿车行驶中发动机突然熄火, 故障警告灯不亮51. 发动机加速不良, 行驶中车辆窜动不稳定52. 发动机怠速不稳, 有时易熄火53. 发动机在急加速时动力不足, 有时伴有回火放炮现象54. 发动机动力不足, 故障警告灯异常亮起55. 发动机怠速运转不稳, 加速不良56. 热车时起动困难, 起动后发动机工作正常57. 排气管放炮, 发动机转速不能升高58. 红旗世纪星轿车发动机起动困难59. 红旗世纪星轿车发动机怠速忽高忽低60. 红旗世纪星发动机加不上速, 故障警告灯亮61. 车辆制动时发动机有时熄火, 空调工作时, 发动机的怠速也不提升62. 红旗世纪星轿车发动机故障警告灯有时闪亮63. 红旗世纪星轿车打不着车64. 红旗CA7180AE轿车发动机起动性能不良65. 红旗CA7220E轿车发动机有时熄火, 怠速运转不稳66. 红旗世纪星轿车冷车起动怠速不稳67. 红旗(2A7220E轿车发动机突然加不上速68. 红旗CA7180AE轿车行驶中突然熄火, 无法再次起动69. 红旗世纪星发动机不着车70. 红旗世纪星更换继电器后, 发动机不能起动71. 红旗世纪星发动机怠速不稳, 加速不良72. 红旗世纪星发动机没有高压电73. 红旗世纪星发动机经常熄火第二章 上汽集团一、桑塔纳轿车1. 车辆行驶无力, 改变发动机节气门开度时车身发抖2. 发动机起动困难, 起动后转速不稳3. 发动机转速不稳定, 排气管冒黑烟4. 发动机排气管冒黑烟5. 发动机冷车起动困难, 起动后工作正常6. 发动机运转不稳定, 高速时易熄火, 故障报警灯闪亮7. 车辆行驶无力, 发动机有时回火、放炮8. 发动机怠速时转速忽高忽低9. 汽油箱内有“嗡嗡”异响, 发动机加速无力10. 发动机难以起动, 起动后发动机转速极不稳定, 车辆无法正常行驶11. 发动机在所有转速范围内都不稳定12. 车辆加速到100km/h时, 发动机抖动严重13. 车速提不起来, 加油时车速不但不快反而往后顿14. 新购车辆发动机怠速时车身抖动15. 更换新燃油泵后, 打开空调时车辆行驶无力16. 更换点火线圈后, 发动机无法起动17. 发动机爆燃声明显, 爬坡动力不足18. 冷却液高温时发动机突然熄火19. 发动机早上不易起动20. 发动机怠速转速过高21. 发动机冷却液温度正常时, 怠速游车, 且油耗高22. 发动机怠速时抖动, 运转不稳23. 发动机怠速不稳, 动力不足, 有异响24. 发动机反复起动不能着火25. 发动机转速忽高忽低, 中高速时运转不稳, 故障报警灯闪亮26. 发动机怠速不稳, 油耗增加, 但故障报警灯不亮27. 修理燃油泵后, 加速时车辆严重抖动, 高速时加不上油28. 发动机热车起动困难, 起动后工作正常29. 发动机运转不良, 提速困难30. 新购车辆洗车后发动机有敲缸声, 运转不稳31. 车辆停用半年后, 发动机怠速过高32. 发动机怠速不稳, 调节无效33.

新购车辆发动机冷起动困难34．排除电路故障后，发动机加速困难，运转不稳定35．发动机熄火一段时间后起动困难36．发动机在有油、有高压电、有压缩压力的情况下，无法起动着车.....第三章 东风集团一、富康轿车二、东风雪铁龙爱丽舍轿车三、风神蓝鸟轿车第四章 上海通用和广州本田一、别克轿车二、赛欧轿车三、本田雅阁第五章 其他车型

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>