

<<广元皇泽寺文物保护维修工程报告>>

图书基本信息

书名：<<广元皇泽寺文物保护维修工程报告>>

13位ISBN编号：9787501027132

10位ISBN编号：7501027137

出版时间：2010

出版时间：文物出版社

作者：皇泽寺博物馆

页数：329

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<广元皇泽寺文物保护维修工程报告>>

前言

广元市皇泽寺博物馆编撰的《广元皇泽寺文物保护维修工程报告》就要出版了，担任此书主编的罗宗勇先生请我为此书写篇序。

二十五年前，我曾在四川绵阳地区从事文物工作。

那时广元县是绵阳地区最北面的县，我因工作缘故多次到过广元，并且因广元县是当时绵阳地区文物志编写的试点县，还在广元住了好几个月，以便协助广元县文物管理所编写《广元县文物志》。

1984年离开绵阳到北京大学读书和工作后，我也经常前往广元。

2000年暑期，我带领我校首届文物建筑专业的学生在广元进行暑期实习，我与罗宗勇先生也就是那时相识的。

2001年秋冬，北京大学考古文博学院在四川举办“佛教考古研究生课程进修班”，课堂教学阶段也是在广元进行的。

我因为负责该班教学行政管理事务的缘故，在该课程进修班的筹备、开学、期中等阶段，都曾经到过广元。

2001年，北京大学考古文博学院与成都市文物考古研究所等单位共同进行“四川石窟寺考古”的科研项目，按照马世长等先生的建议，最先启动的工作就是四川北部石窟的考古调查。

广元石窟是四川石窟寺最早遗存所在地，四川石窟内容总录、考古报告和专题研究，自然先要从广元开始。

我因在四川工作过，与参加合作诸方都比较熟悉，被大家推举为四川石窟考古项目的联络人，这些年多次前往广元，与罗宗勇先生经常交往，通过相互了解，逐渐成为朋友。

据我所知，罗宗勇先生是学美术出身，有很好的审美修养，又爱好古代文物，以前主持苍溪县文化馆工作时，就将苍溪县的群众文化和艺术创作搞得有声有色。

他担任广元市文物管理所负责人，广元市的文物工作也取得了长足的进展。

在皇泽寺保护、修缮和环境治理工程中，能够以文物保护的原则和理念为准绳，严格按照上级主管部门批复的保护内容和范围，圆满地完成相关工作。

现在，罗宗勇先生请我给这本书写序言，我不仅不能推辞，而且很高兴地接受这个任务。

<<广元皇泽寺文物保护维修工程报告>>

内容概要

皇泽寺寺庙创建于北魏晚期，历经北周、隋、初唐的不断发展，渐成规模，至盛唐时达到鼎盛。皇泽寺景区是文化部2004年命名的全国首批文化产业示范基地，是2006年命名的国家AAAA级旅游景区。

《广元皇泽寺文物保护维修工程报告》收录的是广元皇泽寺文物保护维修工程报告以供相关部门研究参考。

<<广元皇泽寺文物保护维修工程报告>>

书籍目录

序

前言

上编 石窟调查与研究

壹 皇泽寺石窟调查记

贰 皇泽寺石窟调查续记

叁 新发现的石刻摩崖造像

肆 28号窟时代续考

下编 文物勘察与维修保护

伍 石窟文物保护规划

陆 坡体病害工程地质勘察

柒 坡体病害整治工程竣工报告

捌 祀殿、正殿、大门岩土工程勘察

玖 水榭岩土工程勘察

拾 祀殿长廊复合地基检测

拾壹 鼓（钟）楼岩土工程勘察

拾贰 武则天陈列馆岩土工程勘察

拾叁 大佛楼维修改造工程竣工报告

拾肆 复原工程竣工报告

拾伍 防洪工程

参考书目

附录

实测图

彩色图版

<<广元皇泽寺文物保护维修工程报告>>

章节摘录

插图：北区亦未见古代摩崖石刻，地势较高，与中区高差在20米以上。

此处建有以展示、游乐功能为主的女皇宫，以及内部招待所性质的迎宾馆、明园、静园等小型旅馆建筑，建筑面积共计1899平方米。

景区内的道路大部分为水泥路面，局部（如中区中层）为铺砖路面。

道路宽度不等，往往随台地宽窄而变化。

由于地形错落，窟龕又位于不同高度的崖壁之上，故阶梯数量较多。

阶梯形式主要为两种：一是上下台地之间的台阶，大部分为石条砌筑；二是由地面上至窟龕的阶梯，因地形狭隘，故一般采用坡度较陡的铁梯。

景区绿化以自然形态、随意分布的树木为主，其中较多为柏树和大叶女贞两种，沿台地边缘则种植灌木与尖柏。

（二）文物概况皇泽寺摩崖石刻中的重要窟龕概况如下：1.45号窟（中心柱窟）位于大佛楼南侧。

窟室平面方形，敞口，窟内有中心柱。

周围三壁三龕，龕形与千佛崖三圣堂窟相近，龕楣饰双龙交缠，舟形背光上饰九佛、八飞天，带有一些北朝晚期窟龕的特点，但三龕主像服饰与51号窟以及千佛崖盛唐窟龕中的造像服饰一致，两侧小龕的佛座壶门也是唐代样式。

在后期开凿的石窟中包含有前期造像或纹饰的特点，这种情形在地处边远、发展滞后的地区比较常见，但如果在前期开凿的窟室中发现后期的造像与纹饰特点，则有二期完成的可能。

此窟基本保存完好。

窟口外上方两侧岩壁各有一扁方形卯口，长宽在20厘米左右，其下又各有一竖向小卯口。

推测为窟外原建木构窟檐坍塌后留下的痕迹。

现窟口处设有高1.2米的金属护栏。

编辑推荐

《广元皇泽寺文物保护维修工程报告》是由文物出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>