

图书基本信息

书名：<<中国石油岗位员工安全手册 热注运行工安全手册>>

13位ISBN编号：9787502184285

10位ISBN编号：7502184287

出版时间：2011-6

出版时间：石油工业出版社

作者：中国石油天然气集团公司安全环保部 编

页数：56

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书是为热注运行工编写的安全手册，内容包括湿蒸汽发生器安全特点和基本安全要求、操作安全要求、事故报告、突发事件的处理、应急设备使用方法、危险物料的安全资料、常见“三违”行为和典型事故案例。

中国石油新疆油田公司承担了本手册的编写任务，主要由刘一民、陈林政、李龙、陈荣灿、张佑明、彭元江、王国兴执笔。

书籍目录

第一章 湿蒸汽发生器安全特点和基本安全要求

第二章 操作安全要求

第三章 事故报告

第四章 突发事件的处理

第五章 应急设备使用方法

附录一 应急物料的安全资料

附录二 常见“三违”行为

附录三 典型事故案例

参考文献

章节摘录

版权页：插图：事故经过2002年1月29日，某热注站员工巡检中发现固定管网端点放空头冻堵，于是用毛毡点火烧烤放空阀门和距该端点最近的第二道阀门，发现端点头出水，立即跑去关第一道阀门，跑动中被脚下的活动管线绊倒，此时蒸汽随之喷射出来，固定管线在巨大的反作用力下脱离管托发生甩龙，摆动的管线紧压地面的活动管线从倒在地上的员工身上扫了过去，导致该员工右脚扭伤，头部擦伤，事后发现由于横在身边的活动管线支撑才没有酿成悲剧。

原因分析1.放空阀门开度过小，造成管线冻堵。

2.私自违章解堵，措施不得当，管内压力过高。

预防措施1.按时巡线，根据天气情况及时调整放空量，或改造管网将不注汽的管网与注汽管线断开。

2.解堵时冻堵管线与压力源断开，分段通入蒸汽解堵。

编辑推荐

《中国石油岗位员工安全手册:热注运行工安全手册》是由石油工业出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>