

<<进口彩电故障快速检修实例精选>>

图书基本信息

书名：<<进口彩电故障快速检修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508412405

10位ISBN编号：7508412400

出版时间：2003-1

出版时间：水利水电出版社

作者：刘丽娟 世勇

页数：225

字数：368000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<进口彩电故障快速检修实例精选>>

内容概要

本书共整理和编写了进口新型彩电及背投影电视各类故障检修800余例。这些实例的电路与检修方法涉及国内外上百种机型，既有易发性“通病”，也有颖难性故障，每个实例均按故障现象、对症快修、处理结果三个步骤进行论述，融原理分析与快修实践于一体，使初学者真正做到“有的放矢，对症下药”，达到快速排除故障的目的。

为了方便读者查阅，本书所有实例均按电路和机型分类编排，语言易懂、形式图文并茂。

本书可供广大家电维修人员、初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读与参考，也可供广大家电用户参考。

<<进口彩电故障快速检修实例精选>>

书籍目录

前言一、松下彩色电视机检修 例1 松下TC—D21型 光栅太亮随后消失 例2 松下TC—21RQ型 雷击后“三无” 例3 松下TC—21L3RQ型 三无，待机指示灯不亮 例4 松下TC—215RM型 三无，待机指示灯亮 例5 松下TC—2150RM型 机器工作半小时后，图像彩色模糊 例6 松下TC—2150RM型 无图像无伴音 例7 松下TC—2150RM型 PAL制信号无彩色 例8 松下TC—2150RM型 图像底色偏青色 例9 松下TC—2150RM型 信号搜索不能锁定 例10 松下TC—2150RM型 转换频道时，图像质量变差 例11 松下TC—2163DDR型 无规律性声光消失 例12 松下TC—2171型 有时屏幕无光栅 例13 松下TC—2173型 三无，烧行管 例14 松下TC—2173型 三无，待机指示灯不亮 例15 松下TC—2173型 三无，待机指示灯不亮 例16 松下TC—2173DR型 三无，机内有“吱吱”声 例17 松下TC—2185型 无光栅，待机指示灯亮 例18 松下TC—2185型 自动停机保护 例19 松下TC—2185型 图像无彩色 例20 松下TC—2185型 出面上有灰带干扰 例21 松下TC—2186型 三无，控制失灵 例22 松下TC—2188型 电源控制功能失效 例23 松下TC—2188型 雷击后三无 例24 松下TC—2188S型 5分钟自动关机 例25 松下TC—2188S型 三无，指示灯不亮二、日立彩色电视机检修三、东芝彩色电视机检修四、夏普彩色电视机检修五、索尼彩色电视机检修六、飞利浦彩色电视机检修七、JVC彩色电视机检修八、三洋彩色电视机检修九、其他进口彩色电视机检修参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>