

<<建筑工程常见质量问题预防措施>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程常见质量问题预防措施>>

13位ISBN编号：9787560735184

10位ISBN编号：7560735185

出版时间：2007-12

出版时间：山东山大图书有限公司

作者：王国富

页数：155

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程常见质量问题预防措施>>

内容概要

《建筑工程常见质量问题预防措施》是根据国家新版施工质量验收系列规范编并结合多年来工程管理的经验编写的，全书共分十七章，坚持预防为主方针，列举了目前建筑工程常见的156条质量问题，并对每项质量问题提出了有针对性的预防措施。

随着我国社会和经济的发展，从总体上看，建筑工程质量水平稳步提高，但还难以满足人们日益增长的物质文化生活需求。

建筑工程一些常见质量问题一直未能得到有效的解决，已经成为老百姓投诉的重点和制约建筑工程质量水平提高的“瓶颈”。

为了进一步提高建筑工程质量整体水平，针对目前的工程质量现状，我们组织编写了《建筑工程常见质量问题预防措施》一书，为广大建筑施工企业等有关单位从事建筑工程施工技术、质量管理的人员提供简明实用的技术工具书。

<<建筑工程常见质量问题预防措施>>

书籍目录

1 总则2 基本规定3 地基基础工程4 钢筋工程5 混凝土工程6 砌体工程7 钢结构工程8 防水工程9 门窗工程10 抹灰工程11 饰面板（砖）工程12 地面工程13 建筑幕墙工程14 其他装饰装修工程15 建筑电气工程16 建筑给水排水及采暖工程17 通风与空调工程

<<建筑工程常见质量问题预防措施>>

章节摘录

14其他装饰装修工程 14.1木质面层板的木纹(花纹)不协调,色泽不匀,棱角不齐,表面局部不平预防措施: 14.1.1对面板的选择,是确保木墙裙、筒子板质量的重要一环,如木材面采用清漆时,更应严格选择好面层板,为整体观感严格把好材料这一环。

14.1.2在同一房间内,首先按设计要求的树种和色泽、材料等级要求进行选料,应挑选色泽、花纹基本一致的面层板。

14.1.3当使用切片胶合板时,应尽力将木纹拼得自然、匀称,一般将木纹大的使用在下部位,花纹小的使用在上部,特别是在主要立面处,应精心选用色泽一致、木纹匀称的面板。

14.1.4钉面层板时,应按设计分块要求,宜自下而上进行,达到接缝严密,相邻间面层板的颜色尽可能协调一致。

筒子板采用胶合板时,在板长度范围内尽量不设接缝,必须设接缝时,接缝处应避开视线敏感范围,板背面与龙骨接触处应涂胶。

14.1.5筒子板应先从顶部安装,找平后再安装两侧面。

14,2压条线接缝及割角不严,起线处粗糙 预防措施: 14.2.1贴脸条安装应留边一致,并应压过抹灰面,一般为20mm,不得少于10mm。

贴脸条转角处必须交圈,合角应为45度,接缝处应严密、平整。

贴脸条应尽量避免接缝,必要时竖向条允许有一个接缝,但必须在视线次要部位,应选择颜色基本一致,采用平口斜接,接缝应严密平整,起线处应顺通。

14.2.2木墙裙、筒子板上所用外露的木线条,必须选用不宜变形开裂、木纹较细、干燥且色泽较一致的木材,木材面做清漆的更应严格选择材种,控制木材的疤结及缺陷,加工时应达到规格一致、起线正确、表面光洁,不得出现毛刺、刨痕戗槎等现象。

14.2.3严格控制含水率,贴脸条在使用前应进行含水率测试,合格后方可使用,避免收缩开裂。

14.3窗帘盒、挂镜线变形、弯曲,接缝不严密,预埋铁角外露 预防措施: 14.3.1木窗帘盒、挂镜线所用的木材宜采用不宜开裂变形、收缩性小的软性木材,其木材含水率必须控制在12%以内。

14.3.2挂镜线加工成型时必须规格一致,起线、创槽后表面必须光洁。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>