

<<警钟长鸣>>

图书基本信息

书名：<<警钟长鸣>>

13位ISBN编号：9787560980072

10位ISBN编号：7560980074

出版时间：2012-5

出版时间：华中科技大学出版社

作者：河南电力公司洛阳电力公司

页数：180

字数：118000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<警钟长鸣>>

### 内容概要

前事不忘，后事之师。

为认真总结经验教训，全面强化安全生产管理，确保电网和人身安全，河南省电力公司洛阳供电公司组织编写了这本《警钟长鸣——安全事故案例选编》。

希望公司全体干部、员工通过学习、分析、思考，从血和泪的教训中获得启示，举一反三，警钟长鸣，切实做到“关爱生命，关注安全”，不断提高安全意识和综合素质，不断提升公司安全生产管理水平，为推动公司和电网发展作出新的、更大的贡献。

<<警钟长鸣>>

书籍目录

第一部分 典型误操作事故

案例一 某高压供电公司500 kV变电站误操作事故

案例二 某供电公司220 kV变电站带电合接地刀闸事故

第二部分 典型人身伤亡事故

案例一 某超高压局因检修人员高空坠落引起的人身伤亡事故

案例二 某供电有限公司擅自解锁、误碰带电设备引起的人身触电死亡事故

案例三 某供电局因误人带电间隔引起的人身死亡事故

案例四 某供电公司因监护不到位发生的触电人身死亡事故

案例五 某供电公司因误碰带电避雷器引起的人身伤亡事故

附录

附录A “7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告

附录B 上海“11·15”特别重大火灾事故处理决定公布

附录C 中国石油天然气集团公司在大连所属企业“7·16”输油管道爆炸火灾等4起事故通报

附录D 国务院安委会办公室关于河南省洛阳市伊川县国民煤业公司“3·31”特别重大煤与瓦斯突出事故调查处理结果的通报

## &lt;&lt;警钟长鸣&gt;&gt;

## 章节摘录

4.调度中心值班员周×,许可运行人员无票操作,对此次事故的发生负次要责任。  
根据《××省电力公司农电安全生产工作奖惩细则》16条的规定,给予周×行政记过处分,并给予经济处罚2000元。

5.变电站运行值班员刘×、赖××,未向检修队工作班成员交代运行设备带电范围,对检修人员违规改变运行状态未进行制止,对此次事故的发生负次要责任。

根据《××省电力公司农电安全生产工作奖惩细则》16条的规定,分别给予刘×、赖××行政记过处分,并给予经济处罚2000元/人。

6.公司检修副经理阿×××,对生产安全管理不力,对检修作业存在的风险没有认真分析,督促检查不到位。

对此次事故的发生负重要领导责任。

根据《××省电力公司安全生产工作奖惩办法》29条的规定,责成其上级电业局按程序免去阿×××公司副经理职务。

7.公司安全副经理王×,对生产安全管理不力,督促检查不到位。

对此次事故的发生负领导责任。

根据《××省电力公司安全生产工作奖惩办法》29条的规定,给予王×行政记大过处分和安全生产黄牌警告,并给予经济处罚5000元。

8.公司总经理兼书记杨××,对安全工作精力投入不够,对员工安全思想教育不力,对此次事故的发生负领导责任。

根据《××省电力公司安全生产工作奖惩办法》29条的规定,责成其上级电业局按程序免去杨××公司总经理和书记职务。

.....

<<警钟长鸣>>

编辑推荐

选编了电力部门和全国交通、矿业发生的重大事故案例，介绍了案例过程、发生的原因、问题所在、预防措施以及处理意见等，提醒各级部门吸取教训，加强安全意识。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>