

图书基本信息

书名：<<中文AutoCAD2004精彩创作50例>>

13位ISBN编号：9787561217108

10位ISBN编号：7561217102

出版时间：2004-2-1

出版时间：西北工业大学出版社

作者：本书编委会

页数：192

字数：2308000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书从硬件、软件、网络三个角度出发，以具体生动的故障实例为依托，用提问与解答的形式详细介绍了500个较为常见的电脑故障实例，并对故障原因加以透彻的分析，提出最佳的解答方案。

本书列举的故障解答方法均浅显易懂，简单明了，非常适合初、中级用户以及计算机爱好者学习。

书籍目录

第一章 计算机硬件故障排除 第一节 主板故障 如何突破主板的 8 倍频限制 Intel i865和i875
 芯片组之间有什么区别 华硕865主板也支持PAT模式 有什么办法能够使老主板不刷BIOS也支持
 大硬盘 启动后检测硬盘时间过长 为何更换BIOS后玩游戏就死机 安装主板驱动Windows XP
 需要重新激活 降压管散热片导致的无法启动故障 电源插针弯曲导致系统启动异常 键盘接
 口走线断路导致的键盘无法使用 主板对ACPI的支持问题 显卡与主板接触不良造成电脑无法启
 动 非标准外频下软驱不能正常工作 Intel 875/865系列芯片组主板支持Celeron 处理器吗 IRQ
 设置错误导致鼠标不可用 主板过热导致频繁死机 主板识别大硬盘吗 主板COM1串口损坏
 开机后长响不能进入系统 “图拉丁”赛场转接卡的问题 主板散热不良的故障处理
 Windows 与主板防毒冲突处理 电脑失电的处理 电脑启动后一直找不到PCI声卡 内存插
 槽损坏导致电脑无法启动 热插拔修复BIOS被损坏的主板 DMA控制电路出错引发的故障
 主板的系统时间变慢 主板PS / 2 口供电不足 跳线错误引起系统速度变慢 RAID接口转接经
 常会找不到 主板并口损坏的处理 主板外设控制芯片出错导致外设无法使用 扩展插槽导致
 外设无法使用 扩展插槽导致鼠标无法找到 外设接口接地不良造成的故障 第二节
 CPU故障 第三节 内存故障 第四节 硬盘故障 第五节 显卡故障 第六节 显示器故障
 第七节 软盘驱动器故障 第八节 光盘驱动器故障 第九节 声卡和音箱 第十节 鼠标和键盘
 第十一节 机箱和电源故障 第十二节 的印机故障第二章 计算机软件故障排除第三章 计算机网
 络故障排除

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>