

<<胶印小窍门>>

图书基本信息

书名：<<胶印小窍门>>

13位ISBN编号：9787800006081

10位ISBN编号：7800006085

出版时间：2006-6

出版单位：印刷工业

作者：本社编辑部

页数：366

字数：300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<胶印小窍门>>

内容概要

印刷技术近十年的发展可谓日新月异，以至有业内人士断言，以drupa1995为界点，印刷技术已经全面进入数字化的新时代。

与技术层面一日千里的变化相比，专业图书出版领域的情况却难以让人乐观，不仅以数字技术为主题的读物少之又少，就连行业一线技术人员急需的实用性读物也不多见。

本书内容主要来自广受业内人士欢迎的《印刷技术》杂志。

这些内容是那些富于实践和思考精神的一线技术人员在长期的工作中摸索出来的，因而有着极强的实用性。

编者在编写过程中，为达到原汁原味的效果，在形式上基本保持了原稿的风格，只对个别稿件进行了局部修饰。

书中大部分稿件字数不多，但都一言中的，针对印刷实践中常见的小问题、小故障给出了简单易行的解决方法。

<<胶印小窍门>>

书籍目录

第一部分 胶印经验集锦 一、胶印工艺故障与排除 多色胶印机过胶故障分析 散尾现象产生原因及解决方案 浅谈套印不准故障 轮转胶印机套印故障及处理 胶印机重影故障分析及排除 浅析印刷品喇叭口现象 轮转胶印机水墨平衡控制 胶印斑点故障形成机理和排除方法 墨色不均匀故障一例 印迹拉长故障分析 叼口缺印故障排除一例 实地版印不平实的解决 印刷品划痕故障排除一例 浅析胶印机甩墨的成因 排除滑动摩擦引起的墨杠 双面机反面上脏故障排除 如何解决胶印中的非正常道和线 印品发虚故障的分析与排除 印品不上墨故障排除一例 叼口印刷画变粗的原因 巧改大底色图案 单双色机如何印好多色印件 秋山Bestech-40飞墨故障一例 印品带脏原因分析 小议胶印版面水量控制 印迹缩短故障分析 印刷色标不齐的调节 胶印机甩角现象分析 水墨平衡控制的操作要领 浅谈印刷条杠 三菱3F胶印机“鬼影”故障的处理方法 印刷中字体变形之我见 浅谈如何提高印品墨色稳定性

二、与材料有关的工艺故障

第二部分 胶印机机电部件维修经验 一、输纸系统故障与排除 二、输墨、输水系统的维护与故障排除 三、胶印机其他机械故障 四、胶印机电路检修 五、胶印机辅助设备故障与排除

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>