

<<机械制图习题集>>

图书基本信息

书名：<<机械制图习题集>>

13位ISBN编号：9787111367185

10位ISBN编号：7111367189

出版时间：2012-1

出版时间：机械工业出版社

作者：闫文平，朱楠 主编

页数：163

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<机械制图习题集>>

内容概要

本习题集共有5个学习单元，分别针对机械图样识读相关标准规定、机械图样绘制基础、机械图样上常用的表达方法、典型机械零件图的表达与识读及装配图识读与绘制设置练习题，通过习题进行针对性的训练，利于掌握《机械制图》教材的理论知识。

习题集中还特意设置了7个尺规绘图训练，以便加强初学者的尺规绘图能力。

本习题集配有部分难解答习题的参考答案或提示，方便初学者自行学习。

<<机械制图习题集>>

书籍目录

前言

- 学习单元1机械图样识读相关标准规定1
 - 1 - 1线型练习1
 - 1线型练习（尺规绘图作业一）1
 - 1 - 2尺寸标注练习2
- 学习单元2机械图样绘制基础4
 - 2 - 1几何作图4
 - 2 - 2抄画平面图形7
 - 2抄画平面图形（尺规绘图作业二）7
 - 2 - 3补画视图中所缺的图线9
 - 2 - 4点、直线、平面的投影13
 - 2 - 5几何体的投影20
 - 2 - 6标注几何体的尺寸25
 - 2 - 7基本几何形体的测图26
 - 2 - 8画三视图及补画漏线27
 - 2 - 9截交线和相贯线35
 - 2 - 10看组合体视图43
 - 2 - 11组合体尺寸注法48
 - 2 - 12画组合体三视图50
 - 3组合体三视图（尺规绘图作业三）50
 - 2 - 13画组合图轴测图52
 - 2 - 14构图练习54
- 学习单元3机械图样上常用的表达方法56
 - 3-1视图56
 - 3 - 2剖视图62
 - 3 - 3在剖视图中标注尺寸83
 - 3 - 4断面图84
 - 3 - 5图样的表达方法87
 - 4零件的表达方法（尺规绘图作业四）87
- 学习单元4典型零件图样的表达与识读91
 - 4 - 1画零件草图91
 - 4 - 2零件图尺寸标注92
 - 4 - 3零件上的螺纹结构94
 - 4 - 4零件图上的技术要求97
 - 4 - 5读零件图103
- 学习单元5装配图识读与绘制119
 - 5 - 1装配图中的几种配合119
 - 5 - 2装配图中的螺纹联接122
 - 5螺栓联接（尺规绘图作业五）123
 - 5 - 3装配图中的齿轮啮合124
 - 6直齿轮测绘（尺规绘图作业六）125
 - 5 - 4装配图中其他常见件及连接127
 - 5 - 5读装配图129
 - 5 - 6根据装配示意图拼画装配图137
 - 7由零件图拼画装配图（尺规绘图作业七）137

<<机械制图习题集>>

习题参考答案或提示148

参考文献163

1

<<机械制图习题集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>