

<<AutoCAD机械制图习题精解>>

图书基本信息

书名：<<AutoCAD机械制图习题精解>>

13位ISBN编号：9787115103154

10位ISBN编号：7115103151

出版时间：2002-6

出版单位：人民邮电出版社

作者：姜勇

页数：180

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<AutoCAD机械制图习题精解>>

内容概要

《AutoCAD 机械制图习题精解》是AutoCAD二维绘图及三维造型的习题集，除提供了大量典型习题外，书中还对有一定难度的习题给出了作图步骤提示。

全书习题安排由简到难、系统而全面，既有基本命令及作图方法的练习，也有难度较大的综合性练习，对初学者及有一定基础的用户都有很高的参考价值。

全书分为3部分，共17章，主要内容有：基本绘图及编辑命令练习、作图及编辑技巧练习、复杂平面图形综合练习、书写文字及标注尺寸练习、绘制复杂零件图练习、使用图块及属性练习、轴测图绘制练习、基本三维造型及编辑命令练习、构建复杂表面及实体模型和着色渲染练习等。

《AutoCAD 机械制图习题精解》颇具特色之处是把所有习题的绘制过程录制成了动画文件，收录在《AutoCAD 机械制图习题精解》所附光盘中，可以作为读者练习时的参考和向导。

《AutoCAD 机械制图习题精解》可作为大、中专院校及各类CAD培训班的辅助教材，也可供工程设计人员及计算机爱好者学习AutoCAD时练习使用。

<<AutoCAD机械制图习题精解>>

书籍目录

第1部分 基础篇 1第1章 绘图命令练习 31.1 输入点的坐标画线 31.2 利用正交模式或极坐标追踪模式画线 41.3 使用对象捕捉精确画线 51.4 利用自动追踪画线 61.5 圆和椭圆 71.6 矩形和正多边形 81.7 垂直及倾斜关系 111.9 相切关系 121.10 绘制均布几何特征 131.11 绘制对称的几何特征 141.12 倒圆角 151.13 画剖面线 16第2章 编辑命令练习 172.1 移动对象 172.2 复制对象 182.3 旋转对象 202.4 拉伸对象 242.6 比例缩放对象 252.7 改变对象的长度 262.8 连接对象 272.9 断开对象 282.10 关第3章 平面作图方法综合练习 313.1 平面图形布局 313.2 形成复杂的连接关系 343.3 利用辅助线作图 363.4 布图技巧练习 383.5 包含多种连接关系的平面图形练习 413.6 复杂平面图形练习 43第4章 图形绘制及编辑技巧 474.1 用OFFSET命令生成图形细节 474.2 用LINE或PLINE命令生成图形细节 494.3 从现有实体创建新图形 504.4 用XLINE命令辅助绘图 514.5 快速修剪 534.6 绘制倾斜的图形实体 544.7 画有锥度和圆角技巧 564.8 面域造型法的应用 574.9 利用图形的多个视图辅助作图 584.10 建立多个视口辅助作图 59第5章 集编组的应用 60第5章 图层、图形显示及查询图形信息 635.1 设置图层、线型及颜色 635.2 视图显示及控制 645.3 查询图形数据 65第6章 书写文字 676.1 创建单行文本 676.2 在单行文字中加入特殊字符 686.3 段落文字 686.4 在段落文字中加入特殊字符 696.5 编辑文字 706.6 在表格中填写文字 71第7章 标注尺寸 737.1 直线型尺寸标注 737.2 平行型尺寸标注 747.3 基线型和连续型尺寸标注 747.4 标注角度和圆弧 767.6 旁注线 777.7 标注尺寸公差 787.8 标注形位公差 787.9 给标注文字加入前缀或后缀 807.10 标注文字 807.11 调整尺寸线或标注文字的位置 807.12 改变尺寸标注外观 817.13 尺寸标注综合练习 82第8章 机械制图篇 85第8章 零件图 878.1 绘制轴类零件 878.2 轴类零件综合练习 908.3 绘制叉架类零件 928.4 叉架类零件综合练习 958.5 画箱体类零件 968.6 箱体类零件综合练习 998.7 根据轴测图绘制零件视图 1038.8 根据轴测图绘制装配图 1039.1 根据装配图拆画零件图 1039.2 由零件图组合装配图 104第10章 提高作图效率综合练习 10710.1 定制图形库 10710.2 插入标准件块组合装配图 10810.3 利用结构要素图块加速图形生成过程 10910.4 块的更新与替换 11110.5 实体属性的应用 11210.6 通过外部参照构造一个新图样 115第11章 轴测图 11711.1 在轴测面内画直线 11711.2 在轴测面内绘制平行线 11811.3 画圆和圆弧的轴测投影 11911.4 根据二维视图绘制轴测图 12311.5 绘制螺纹及弹簧的轴测投影 12311.6 绘制轴测剖视图 12511.7 绘制产测装配图及分解图 12611.8 轴测图尺寸标注 128第12章 打印图形 13112.1 打印单张图纸 13112.2 将图形布置在一起打印 13312.3 从图纸空间打印图形 134第3部分 机械产品三维绘图篇 137第13章 绘制基本形体及实体模型 13913.1 绘制基本三维体 13913.2 用3DFACE命令创建平面立体 14013.3 绘制回转曲面 14013.4 绘制回转实心体 14113.5 生成孔斯曲面、平移曲面及直纹面 14213.6 拉伸二维对象 143第14章 编辑三维模型 14514.1 三维镜像 14514.2 三维阵列 14514.3 三维旋转及对齐 14714.4 倒圆角和倒斜角 14814.6 移动实体表面 14914.7 偏置实体表面 14914.8 旋转实体表面 15014.9 使实体表面倾斜 15014.10在实体的表面压印几何对象 15114.11抽壳 15214.12编辑网格表面 152第15章 构建复杂三维模型 15515.1 利用UCS坐标系在三维空间工作 15515.2 表面建模综合练习 15815.3 实心体建模综合练习 160第16章 由三维模型生成二维视图 16916.1 生成基本视图 16916.2 生成辅助视图 17016.3 生成剖视图 17116.4 标注尺寸 172第17章 渲染模型 17517.1 设置光照 17517.2 附着材质 17717.3 使用材质贴图 17817.4 渲染成品 179

<<AutoCAD机械制图习题精解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>