

<<汽车故障疑难案例解答>>

图书基本信息

书名：<<汽车故障疑难案例解答>>

13位ISBN编号：9787502361167

10位ISBN编号：7502361162

出版时间：2008-9

出版时间：科学技术文献出版社

作者：秦桂云,白光林,等

页数：363

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汽车故障疑难案例解答>>

内容概要

《汽车故障疑难案例解答》主要针对一些常见车型的疑难故障，分门别类的加以阐述。以汽车维修实例为主，基本覆盖了当前市场上常见车型的主要问题。

《汽车故障疑难案例解答》图文并茂，重点突出，理论与实践相结合。针对性、实用性强，不仅可作为汽车维修技术人员的工具书，也可供汽车驾驶员和私家车主行车时参考使用。

<<汽车故障疑难案例解答>>

书籍目录

第一章 一汽车系第一节 解放系列1.解放CA1091热车怠速不稳2.解放CA1091怠速、中速正常，高速发动机无力3.解放CA1091汽车行驶中发动机突然熄火4.解放CA1091怠速不稳且不易启动5.一汽解放换挡困难6.解放CA1091汽车排气管出现断断续续的放炮声7.解放机油压力报警灯闪亮8.解放汽车行驶时，发动机突然发出“突突”声，且动力下降9.解放发动机突然熄火10.解放CA1090型载货车排气管有突突声11.解放CA1090型载货车“哧哧”声12.解放CA1090制动阀疑难故障13.解放CA1091车轮制动无法解除14.解放CA141汽车上坡难15.解放CA141汽车爆震限制器故障第二节 红旗系列1.红旗7200排气管放炮、怠速不稳2.红旗轿车大修后难启动3.小红旗冷车启动困难4.红旗轿车行驶时抖动5.红旗CA7220E行驶中突然熄火6.红旗7200AE轿车行驶途中偶尔出现熄火现象7.CA716.红旗轿车发动机游车8.红旗7200E轿车不着车9.红旗CA7220AE轿车防盗系统故障10.红旗CA718.AE轿车空调系统故障11.红旗CA7200E3轿车高速行驶后出现车辆发管现象12.红旗488发动机功率不足，且有故障码显示霍尔传感器超出公差范围13.红旗冷车时无高速14.红旗轿车制动时发抖15.红旗CA7200E3轿车ABS灯亮16.红旗空调鼓风机不正常第三节 奥迪系列1.奥迪无规律熄火2.奥迪A6不着车3.奥迪A6热车发动机有响声4.奥迪A6自动变速器有时不升挡5.奥迪100制动力不足6.奥迪100空调不制冷7.奥迪100轿车空调制冷量不足8.奥迪100前后门锁无法实现联动控制9.奥迪2001.8T发动机无法启动10.奥迪轿车里程表失灵11.奥迪轿车开空调后易熄火.....第三章 上海通用车系第四章 北京吉普车系第五章 北京现代车系第六章 南京依维柯车系第七章 长安车系第八章 东风车系第九章 广州本田车系第十章 五十铃车系第十一章 济南斯太尔车系第十二章 天汽车系第十三章 进口车及其他车系

<<汽车故障疑难案例解答>>

章节摘录

第一章 一汽车系 第一节 解放系列 1.解放CA1091热车怠速不稳 【故障描述】汽车在冷启动时，发动机怠速运转正常，无任何不良现象。可是水温上升到正常温度后，怠速运转便不平稳，且很容易熄火；若将怠速再调得高一些，虽然不会熄火，但是运转还是不平稳。在行进或驻车时，慢加速至低、中、高速时，一切正常，无异常现象；若在行进过程中急加速，则表现出混合气过稀现象，即动力不足，行驶无力，车速不易提高；若驻车时急加速（提高发动机转速），则混合气过稀的现象不明显，基本处于正常状态。

<<汽车故障疑难案例解答>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>