

<<警鉴>>

图书基本信息

书名：<<警鉴>>

13位ISBN编号：9787508350011

10位ISBN编号：7508350014

出版时间：2007-2

出版时间：中国电力

作者：吉林供电公司 编

页数：73

字数：118000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书针对供电企业由于安规、两票执行不到位，安全措施不落实，人员作业行为不够规范等原因导致的人身伤亡事故的实际情况，总结供电企业发生的典型事故案，采用画册的形式，对人身事故发生的过程和事故产生的原因及防范措施，用简洁明了的语言、图文并茂的画面，生动直观的表现形式，教育广大电力职工时刻牢记血的事故教训。

全书分9部分，主要内容包括：触电伤害事故；违章施工作业；高处坠落事故；物体打击事故；机械伤害事故；爆破伤害事故；砍树伤害事故；车辆伤害事故；意外伤害。

本书特别适合电力生产一线人员学习使用，可为广大的电力工作者学习安全知识、了解必要的安全规定，提高安全防范意识，保障人身安全起到很好的警示教育作用。

本书是供电企业开展“爱心活动”、“平安工程”教育学习的理想用书。

书籍目录

序前言第一部分 触电伤害事故 一、违反工作票制度 案例1 工作票签发错误工作票签发人直接参加作业触电死亡 案例2 擅自改变安全措施带电作业无人监护导致触电死亡 案例3 工作负责人无票自行作业触电死亡 案例4 临时工作未履行工作票手续触电烧伤 案例5 无人监护带电登变压器台坠落烧伤 案例6 误把有电视为感应电 变压器台作业触电死亡 案例7 不填写工作票 品头布置任务 造成触电死亡事故 二、违反工作许可制度 案例8 无停电许可 自行登杆作 触电身亡 案例9 无接地线作业 约时送电 致使两人重伤 案例10 未经许可登卜架构重度烧伤 案例11 没有命令自行登变压器台烧伤坠落 案例12 超出工作票指定范围检修人员发生感电事故 案例13 不核对设备误登带电设备发生感电事故 案例14 应停电作业而带电作业造成人身感电重伤事故 三、违反工作监护制度 案例15 无专人监护误触带电设备造成重伤 案例16 工作负责人未尽监护职责 工作人员自行钻越电网 触电重伤 案例17 塔卜无人监护 地面监护不利 导致事故 案例18 工作负责人违章参加作业致轻伤 案例19 水泥杆缺脚钉作业人员下杆时登空坠落致死 案例20 监护人失职作业人员精神不集中造成人身感电死亡 案例21 设备卜验电 无监护触电身亡 案例22 用低压钳子剪高压带电导线 触电身亡 案例23 徒手合跌落式熔断器 触电坠落死亡 四、违反工作终结和恢复送电制度 案例24 多组作业遗忘一组 提前送电酿成重伤 五、违反验电、装设接地线制度 案例25 勘察现场不细违反验电程序触电高空坠落死亡 案例26 违规装设接地线 触电坠落致重伤 案例27 未装地线失去监护造成轻伤 案例28 跌落式熔断器代替接地线感电坠落致轻伤 案例29 未使用绝缘工具 登带电设备拆卸地线电击造成轻伤 案例30 线路负荷开关辅助触点没有完全脱离导致线路有电 发生触电事故 案例31 接地点没打接地造成触电死亡事故 案例32 新线路作业 没有采取防感应电措施 发生电击事故 六、违反倒闸操作规定 案例33 徒手摘熔丝触电致身亡 案例34 无票作业误合隔离开关 致人轻伤第二部分 违章施工作业 案例40 错误使用牵引反向地锚 导致施工人员被导线勒腰身亡 案例41 杆基埋设不牢固 倒杆致人死亡 案例42 杆上有人作业杆下打拉线电杆倾倒致一死一伤 案例43 抱杆折断塔材坠落致人死亡 案例44 汽车刮住钢丝绳 致人重伤 案例45 用树木替代地锚 导致重伤 案例46 带电接空载线路引线发生感电事故 七、违反高压设备巡视规定 案例35 巡视钻遮栏 起身时触电身亡 八、误登带电杆塔 案例36 忽略核对线路标记错误判断线路无电 触电身亡 案例37 误登带电杆触电重伤 九、装置性违章 案例38 低压带电部位标明错误 致使工作人员触电坠落身亡 案例39 工作许可命令错误没有指明带电设备 触电身亡第三部分 高处坠落事故 案例47 高空移动位置失去腰绳保护坠落身亡 案例48 捆绑腰绳时横担折断 坠落致重伤 案例49 高处作业未绑腰绳 跌落导致重伤 案例50 操作不当高处坠落致重伤 案例51 未绑腰绳高空坠落摔成重伤 案例52 高处作业不系腰绳触电坠落死亡第四部分 物体打击事故 案例53 操作方法不当未戴防护眼镜左眼失明 案例54 冻土打桩铁渣飞溅 导致失明 案例55 钎子铁屑山中眼睛右眼失明第五部分 机械伤害事故 案例56 机械带病运行同定螺栓脱落皮带轮飞出 击中工作人员导致死亡 案例57 误碰开关痛失拇指 案例58 徒手调整运行设备致重伤第六部分 爆破伤害事故 案例59 无证卜岗无人指挥爆破导致重伤 案例60 安全距离不足爆破致人死亡第七部分 砍树伤害事故 案例61 砍树方法不当触电身亡第八部分 车辆伤害事故 案例62 违章驾驶客货混载致人死亡 案例63 设备没有捆绑紧急刹车导致重伤第九部分 意外伤害 案例64 巡线员树下避雨造成雷击死亡事故

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>