第一图书网, tushu007.com

<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

图书基本信息

书名:<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

13位ISBN编号: 9787533516697

10位ISBN编号: 7533516699

出版时间:2000-8-1

出版时间:福建科学技术出版社

作者:赵德秀,唐海平

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

书籍目录

- CN-7机心
- 1手控一切功能正常,遥控失控(R3418T)
- 2 屏幕上显示灯笼彩色异常,字符颜色也不正常(R3418T)
- 3 屏幕上有图像显示,手控或遥控电视机一切功能均正常,但无字符(R3418T)
- 4 自动搜索节目,节目号不变,且15分钟后,自动回到待机工作状态(T2981/T2982)

.

- 二 CN-9机心
- 1 无光栅、无伴音, 电源指示灯不亮, 二次开机后, 无光栅、无伴音
- 2 无光栅、无伴音, 电源指示灯亮
- 3接通电源开关,电源指示灯亮,二次开机,无光栅、无伴音
- 4接通电源开关,电源指示灯亮,二次开机,无光栅、无伴音,断开N801 脚,开关电源无电压

.....

- 三 CH-10机心
- 1 无光栅、无伴音,电源指示灯不亮
- 2 无光栅、无伴音, 电源指示灯不亮, 测+135V输出端电压仅1.2V
- 3接通电源开关,电源指示灯时明时暗,二次开机无光栅、无伴音
- 4接通电源开关,无光栅、无伴音,电源指示灯不亮,烧进线保险丝F801

······ 附录

第一图书网, tushu007.com

<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com