

<<进口品牌彩电故障速查快修千方>>

图书基本信息

书名：<<进口品牌彩电故障速查快修千方>>

13位ISBN编号：9787810576079

10位ISBN编号：7810576070

出版时间：2001-12

出版时间：西南交通大学出版社

作者：本书编写组 编

页数：319

字数：531000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<进口品牌彩电故障速查快修千方>>

内容概要

本书共分两大章，第一章介绍进口名牌彩电故障检修实例，是该书的重点内容，共整理编写了目前进口最新54cm-97cm（21英寸-38英寸）及背投影彩电各类故障检修1000余例。

书中对每个实例均按故障现象、故障检查、故障处理措施三个步骤进行精辟论述，融理论分析与检修实践于一体，使读者能够在真正弄清故障原因的基础上达到迅速排除故障的目的。

第二章介绍各种进口彩电快修千方1000余例及部分新机型维修数据与检修流程图，这些速查快修千方及维修资料，均为一线人员的检修精萃，对于上门维修彩电能起到快捷方便与事半功倍的效果。

本书资料新颖、内容全面、通俗易懂、适合广大彩电设计、维修人员及家电培训班学员阅读与参考

。

<<进口品牌彩电故障速查快修千方>>

书籍目录

第一章 进口名牌彩电故障速查快修实例 第一节 索尼彩电故障速修实例 例1 索尼KV-2029CH型彩电开机呈“三无”状态 例2 索尼KV-2182DC型彩电有时无规律自动断电 例3 索尼KV-2182DC型彩电无光栅、无图像、无伴音，待机指示灯亮 例4 索尼KV-2182DC型彩电遥控不起作用，手动控制正常 例5 索尼KV-2189TC型彩电亮度太亮且调节不明显，色彩也较淡 例6 索尼KV-2553TC型彩电有图像、有伴音，但光栅下部卷边 例7 索尼KV-2553TC型彩电图、声正常，但遥控失效 例8 索尼KV-2553TC型彩电屏幕偏色，且带有回扫线 例9 索尼KV-2553TC型彩电无光栅、无伴音，待机指示灯亮 例10 索尼KV-2553TC型彩电信行、场幅严重压缩，且光栅呈灰暗状态 例11 索尼KV-2900型彩电无光栅、无图像、无伴音，电源指示灯亮 例12 索尼KV-2900F型彩电无光栅、无图像、无伴音 例13 索尼KV-2900F型彩电无光栅、无图像、无伴音，指示灯也不亮 例14 索尼KV-2900F型彩电无光栅、无图像、无伴音，不烧保险 例15 索尼KV-2900F型彩电机内有消磁冲击声，随后呈“三无”状态 例16 索尼KV-2900F型彩电开机烧保险丝管F601，无光栅，无伴音 例17 索尼KV-2900T型彩电信行幅变窄，机内有“吱吱”声 例18 索尼KV-2900T型彩电信行幅有时出现收缩现象 例19 索尼KV-2900T型彩电无光栅、无图像、无伴音 例20 索尼KV-2900T型彩电无光栅、无图像、无伴音，电源指示灯也不亮 例21 索尼KV-2900T型彩电工作不久光栅及伴音均消失 例22 索尼KV-2965型彩电开机烧保险丝，无光栅、无伴音 例23 索尼KV-2965型彩电无光栅、无图像、无伴音 例24 索尼KV-2965MT型彩电信行幅变大，伴音正常 例25 索尼KV-2965MT型彩电信图像四周拉长，呈弧形状态 例26 索尼KV-2974MT型彩电信电源指示灯亮，无光栅、无伴音 例27 索尼KV-3400/RM679型彩电无光栅、无图像、无伴音…… 第二节 东芝彩电故障速修实例 第三节 松下彩电故障速修实例 第四节 夏普彩电故障速修实例 第五节 日立彩电故障速修实例 第六节 其他型号彩电故障速修实例 第二章 快修千方与进口彩电维修资料 第一节 进口彩电信速查快修千方 第二节 部分进口彩电主要集成电路实测数据 第三节 部分进口品牌彩电故障检修流程图

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>